7/1181

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
A n k a r a

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-/862

Konu : Yazılı Soru Önergesi

28 EKİM 2003

16633

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 06.10.2003 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-2878 sayılı yazısı.

Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İNCE'nin tarafıma tevcih ettiği, 7/1181-3080 esas no'lu yazılı soru önergesi TBMM İç Tüzüğü'nün 99'uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK 1- Önerge Cevabı
(1 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/1181

YALOVA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUHARREM İNCE'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/1181-3080)

Sorular 1,2 :

Yalova İli Çiftlikköy ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde yapımı düşünülen ve 1997 yılı Köy Hizmetleri yatırım programına alınan (proje no: 94A010300) ve daha sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptırılmasının doğru olacağı düşüncesiyle bu müdürlüğe devredilen "Dereköy Barajı" projesi hakkında;

- Köy Hizmetlerinden devralınan proje, niçin bugüne kadar DSİ yatırım programlarına alınmamıştır?

- Eğer DSİ bu projeyi gerçekleştirmeyecekse, projenin yeniden Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi konusunda bir çalışma yapılmış mıdır?

Cevaplar 1,2 :

Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü'nce etütleri yaptırılan ve uygulama aşamasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması için DSİ I. Bölge Müdürlüğü'ne aktarılan Yalova-Çiftlikköy-Dereköy Göleti için DSİ Bölge Müdürlüğü Planlama, Jeoteknik Hizmetler ve Barajlar Şubelerinin katılımları ile Çiftlikköy-Dereköy Göleti aks ve rezervuar alanında teknik incelemeler yapılmıştır.

Jeoloji ve Yapı Gereçleri raporunun incelenmesi sonucunda, yapımı düşünülen Çiftlikköy-Dereköy Gölet aks ve rezervuar alanında mevcut olan ve ileride oluşabilecek aktif heyelanlar tespit edilmiştir. Ayrıca gölet rezervuarında mevcut ve olası heyelan topoğrafyası görülmüş ve yeni aktif heyelan ile birlikte çatlakların oluştuğu gözlemlenmiştir Bu nedenle gölet yapımının uygun olmayacağı, ayrıca gölet mahallinin yakın kesimlerinde de alternatif bir gölet tesisi yapılmasının aynı nedenlerle uygun olmayacağı hakkında görüş oluşmuştur.

Köy Hizmetleri 17. Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü 17.09.2003 tarih ve 520/8762 sayılı yazı ile konu hakkındaki görüşlerini ilgili idareye göndermiştir.