7/1329 [redacted]

İVEDİ

GİZLİ

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 1182 - 4250 21 / 11 /2003

KONU : Sayın Nevin Gaye ERBATUR'un
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlur ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ :TBMM'nin 24/10/2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1329-3349/12493 sayılı Yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Adana Milletvekili Sayın Nevin Gaye ERBATUR'un "Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin faaliyetlerine ilişkin" 7/1329 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.

Osman PEPE
Bakan

EKLER
EK-1: Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bşk.
(Kan. ve Kar. Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 417 77 22 Fax: 417 91 60 e-mail: koordmevz@orman.gov.tr

7/1329

ADANA MİLLETVEKİLİ SAYIN NEVİN GAYE ERBATUR'UN "BERGAMA-OVACIK ALTIN MADENİ İŞLETMESİNİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN" 7/1329 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI

1- Karayolları Genel Müdürlüğü, çevrede yapmakta olduğu yol genişletme çalışmaları için ihtiyaç duyduğu alt temel gerecinin İzmir Bergama'daki Ovacık Altın Madeni'nden temin edilebilmesi için maden işletmesinden talepte bulunmuştur. Maden işletmesinin bu talebi olumlu karşılaması üzerine açık ocaktan çıkarılan ve pasa döküm sahasına getirilen pasaların bir miktarı Karayolları'nın kendi ekipmanları veya müteahhit firmaları tarafından alınarak kamyonlarla taşınmakta ve çevre karayolları inşaatında alt temel gereci olarak kullanılmaktadır.

Pasa olarak kırılmış malzemenin yol inşaatında kullanılması atıkların minimize edilmesi anlamı taşımakta olup, yol inşaatı malzemesi için yeni bir taş ocağı açılmasını ve bu ocağın çevreye olabilecek etkilerini de ortadan kaldırmaktadır.

2- Ovacık Madeni işletmeye alınmadan önce dekapaj (pasa) malzemesinin asit maden (kaya) drenajı oluşturup oluşturmayacağı hususunun tayini için, uzman bir kuruluşa testler yaptırılmıştır. Asit Maden Drenajı testleri sonucunda pasa kayanın asit üretme potansiyeline sahip olmadığı ve tam tersine, yüksek asit nötürleştirme potansiyeline sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Madende 2,5 yıldan fazla bir süredir devam eden açık ocak işletmeciliği sırasında yapılan izlemelerde de asit üretme potansiyeli olan kayaca rastlanmamıştır.

Yapılan testler sonucunda Asit Maden Drenajı Potansiyeli bulunmadığı belirlenen ve Ovacık madeni için pasa olarak nitelenen kırılmış kayaların bir yol inşaatında kullanılmış olması "atıkların minimize edilmesi" prensibi açısından doğru bir uygulamadır. Pasaların asit üretme potansiyeli olmaması nedeniyle tarım arazileri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

3- Maden sahasında bulunan atık havuzu ana seddesinin mansap şevi tarafında yer altı suyu akımı yönünde ve yer altı suyunu temsil edecek şekilde maden sahasını çevreleyen çit boyunca açılan 6 adet gözlem kuyusundan düzenli olarak İzmir Valiliğince kurulan ve Bakanlığımız elemanlarının da yer aldığı, İzleme Denetleme Komisyonunca aylık su numuneleri alınarak İzmir Hıfzısıhha Laboratuarında analiz ettirilmektedir. Analiz raporları Bakanlığımızda mevcuttur.

4- İşletmede, kimyasal bozundurma ünitesi çıkışı, atık barajına deşarj edilmeden önce ve barajdan tesise beslenen suyun besleme kulesine aktığı noktada alınan su numunesi ile siyanür konsantrasyon değerleri her gün belirlenmektedir. Ayrıca İzmir Valiliği tarafından kurulan İzleme ve Denetleme Kurulu yetkililerince de aylık periyotlarla alınan numuneler İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü'nde analiz edilmekte olup, analiz raporları Bakanlığımızda mevcuttur. Siyanür içeren tanklar ve borular herhangi bir sızıntıya karşı günlük kontrolden geçirilmektedir. Ağır metallerin ise her hafta analizleri yapılmaktadır. Atık sudaki ölçülen siyanür, arsenik, antimon ve diğer metal konsantrasyonları "Ovacık Altın Madeninin İşletilmesi Sırasında Etkin Çevresel Risk Yönetimi İçin Ek Taahhütname"de yer alan sınır değerleri aşmamaktadır.