

712612

11601

T. C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

SAYI : B.18.0.APK.0.03-02/090.01- 760.2130

10/06/2004


KONU : Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ : TBMM'nin 18/05/2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2612-5664/19116 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Mersin Milletvekili Sayın Hüseyin ÖZCAN'ın "Mersin İli Karaduvar Mahallesi civarındaki petrol sızıntısının sonuçlarına ilişkin" 7/2612 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Osman PEPE
Bakan

EKLER:

EK-1: Cevabi Yazı (1 Sayfa)

DAGITIM:

Gereği :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başk.
(Kan. ve Kar. Dai. Başk.)

Bilgi:

Başbakanlık

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN HÜSEYİN ÖZCAN'IN
"MERSİN İLİ KARADUVAR MAHALLESİ CİVARINDAKİ PETROL SIZINTISININ
SONUÇLARINA İLİŞKİN" 7/2612 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ
HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI**

1- Mersin İli Karaduvar Mahallesi ve civarında yer altı su kuyularında yaşanan petrol kirliliğinin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemede;

O/PET Petrolcülük A.Ş. tesislerinde tank terminali ile liman arasında akaryakıt transferini sağlamak üzere kurulmuş boru tertibatının artezyen kuyusuna yaklaşık 350-400 metre mesafede bulunduğu, O/PET tank çiftliğinin ise artezyen kuyusuna yaklaşık 500 metre mesafede olduğu görülmüştür.

O/PET Petrolcülük A.Ş. yetkililerince Aralık 2003 sonunda tesise akaryakıt taşıyan (benzin) borularından birinde bir delik tespit edildiği, buradan bir miktar akaryakıtın boru hattında bulunan bir logara kaçtığı, bu kaçağın fark edilmesi üzerine logarda biriken akaryakıtın geri toplandığı ve 03.01.2004 tarihinde arızanın giderildiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede artezyen kuyusundaki petrol kirliliğinin O/PET petrolcülük Anonim Şirketinin boru tertibatında Aralık ayının sonunda yaşanan delinmeden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca, söz konusu sızıntının yer altı sularını kirlleterek hem içme suyu kaynaklarını hem de tarım amaçlı kullanılan kaynakları etkileyecek boyutlarda olup olmadığı hususlarının belirlenebilmesi amacıyla Valilik tarafından 09.03.2004 tarih ve 083 sayılı olur ile bir komisyon oluşturulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir.

2- Söz konusu petrol kirliliğinin kaynağının tespiti, kirlenmenin etkilerinin giderilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Valilik oluru ile oluşturulan komisyona ilave olarak, Mersin İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bir alt komisyon oluşturulmuş olup, çalışmalarını sürdürmektedir.

3- Bölgedeki yer altı sularının sulamada kullanılması veya kullanılamaması nedeniyle meydana gelebilecek ekonomik kaybın boyutlarının tespiti ikinci maddede belirtilen komisyonun çalışmaları sonucunda tespit edilebilecektir.

4- Bölgede, kirliliğin etkilerini gidermek açısından kirliliğe maruz kalmış kuyulardan su çekimi gerçekleştirilmekte ve suda bulunan kirlletici petrol türevleri separe edilerek bertaraf edilmektedir. Aynı zamanda bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yer altı suyunda tespit edilen petrol karışımı ile bölgedeki TUTA ve O/PET isimli firmaların depolama tanklarından "akaryakıt örnekleri alınmış ve 25.05.2004 tarihi itibarıyla analiz edilmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Laboratuvarına gönderilmiştir. Valilikçe uygulanacak cezai işleme esas olmak üzere, belirlenen kirlletici kaynakların dışında başka kaynakların olup olmadığı yönünde araştırmalar devam etmekte ve Laboratuvara gönderilen numunelere ilişkin analiz raporu beklenmektedir.