

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M.Hilmi GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 04.05.2005



Mikail ARSLAN
Kırşehir Milletvekili

Kütahya ilinin Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde yaklaşık on gün önce 21 Nisan 2005 günü saat 11.30 sularında Kömür İşletmeleri A.Ş (KİAŞ) ye ait Kömür ocağında meydana gelen Grizu patlaması sonucu 18 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Patlama sonrası olay yerine giderek rapor hazırlayan Uzmanlar, gerekli tedbirler alınmadan işçilerin madene sokulduğu yönünde açıklamada bulundular.

Bakanlığınız tarafından da mutlaka incelendiğine inandığımız uzman raporlarına göre, Üretime yeni hazırlanan ve yüksek kalitede kömür çıkarılan bu ocakta; havalandırmanın iyi yapılmadığı, nefeslik diye tabir edilen bacanın daha yeni açılacağı, Vantüp adı verilen havalandırma sisteminin kömürün çıkarıldığı noktaya kadar uzanmadığı, yetkili kişinin içeriye haftada bir defa girerek kontrol ettiği, emniyetçi diye tabir edilen ve içeride grizu ölçümü yaparak tehlike anında ocağın boşaltılmasını sağlayan kişinin haftada bir defa ocağa uğrayarak görevini yapmadığı anlaşılmıştır.

Yaklaşık altı aydır günlük ortalama 20 ton civarında kömür çıkartılan ve %30' unun Bakanlığınıza ait olduğu belirtilen bu ocakta, Maden ve Taşocakları Tüzüğüne göre Karbonmonoksit gaz oranının 50 ppm'nin üzerine çıktığı anda ocağın kapatılması gerekirken ve normalde 600 ppm 'nin üzerinde insan öldürdüğü bilinmesine rağmen, patlamanın meydana geldiği saat 11.30'da Karbonmonoksit gaz oranı 2000 ppm 'nin üzerinde olduğu tespit edilmiş, aylarca bu şekilde tehlike altında insanlar ocağa sokulmuştur. Hal böyle iken,

- 1- 18 masum vatandaşımızın hayatlarını kaybettiği bu olay bir iş kazası mı yoksa büyük bir ihmal sonucu yaşanan bir olay mıdır?
- 2- Şayet ihmal olduğu tespitine sizlerde katılıyorsanız, Bakanlık olarak olaydan bu güne kadar, ihmali bulunan görevliler hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?

- 3- Oksijenden daha hafif olan metan gazının belirli bir seviyeye ulaştığında en küçük bir kıvılcımla bile patlamaya yol açtığı bilinmesine rağmen, gaz ölçümü yapması gereken eleman neden sadece haftada bir kez madene girmiş, bu ihmale neden göz yumulmuştur? İkinci bir gaz ölçüm elemanı istihdamı mümkün değil midir?
- 4- Bu tür ocaklarda Grizu emniyetli dinamit lokumu ve kapsüllerinin kullanılması zorunlu iken, daha fazla üretim yapmak için emniyetsiz dinamitler neden kullanılmıştır?
- 5- Özelleştirme kapsamına alındığı için yıllardır hiçbir yatırım yapılmayan bu ocağın, Bakanlığınız tarafından kömür çıkarmak üzere bir müteahhide devredildiği, müteahhidin de başka bir taşeron firmaya devrettiği bilgileri doğru mudur?
- 6- Bu olaydan ders alarak aynı acının bir daha yaşanmaması için, diğer ocaklarda durum nedir? Bu yönde bir inceleme ve denetleme yapmayı düşünüyor musunuz?
- 7- Ülkemizde halen kömür çıkarılan gerek Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) ait gerekse Kömür İşletmeleri A.Ş (KİAŞ) tarafından işletilen kaç ocak mevcuttur? Bu Ocakların İş güvenliği denetimi kimler tarafından yapılmaktadır?