T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 02.06.2005
Sayı : 5091

CHP

7/1667

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan sorumu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.3.6.2005

Mesut DEĞER
Diyarbakır Milletvekili

8.ocak.2003 tarihinde 634 sefer sayılı THY uçağı Diyarbakır da düşmüştü. Ve uçakta bulunan 80 kişiden (10 yabancı vatandaş, 2 kaptan 3 hostes, 65 yolcu) 75'i ölü ve 5'i yaralı kurtulmuştur.

1.THY 634 sayılı RJ.100 tipi Konya uçağın Diyarbakır hava alanında düşmesinin nedeni nedir? Gerçek nedenini açıklar mısınız? Sorumluluk ve kusur kimdedir? Gizli kalması gereken bir bölüm var ise gizlilik kuralına sığınır mısınız.?
2. Diyarbakır hava alanında 34 pistinde ILS sistemi mevcut değildir? Neden? Sis aydınlatıcı cihazlar bugüne kadar hava alanına neden yapmadınız? Yapmayı düşünüyor musunuz?
3. Diyarbakır pistinin 16 pistinde yaklaşmalar için ışıklandırma mevcut mıdır? Değilse neden? 34 pisti yaklaşmalar için Calvert Systems CAT1 (900 M) ışıklandırma sistemine sahiptir. Tüm Pist CAT 1 900 M) ile neden ışıklandırma sistemine sahip değildir?