7/16395

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.610 - 1533
Konu :Yazılı Soru Önergesi

31 EKİM 2006

13922

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: TBMM Başkanlığı'nın 14.09.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02 – 24495 sayılı yazısı

Iğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'İN tarafıma tevcih ettiği, 7/16395- 24445/58081 esas no'lu yazılı soru önergesi, TBMM İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereği Bakanlığıma bağlı DSİ Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
1. Önerge cevabı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

Şenyuva Mah.Mertler Sok.No :112 06100 Beştepe-**Ankara**
Telefon: +90-312-2150142 Faks: +90-312-2156586
E-mail: strateji@enerji.gov.tr

Bilgi İçin : Fahri GEZGİNCİ
Tel : (0312) 212 80 00 / 1075
E-mail: fgezginci@enerji.gov.tr

7/16395

IĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN DURSUN AKDEMİR'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI (7/16395 ESAS NO'LU)

SORULAR

Iğdır'ı ziyaretimde, Merkez Kasımcan Köylülerince tarafıma iletilen sorunların başında, tarla ve bahçelerini suladıkları toprak kanallarının su sızdırması gelmektedir. Çiftçilerin büyük oranda su kaybına sebep olan toprak kanalların beton kanala dönüştürülmesi ile ilgili olarak DSİ'ye müracaatta bulunmalarına rağmen herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Bu bağlamda;

1-Kasımcan Köylülerinin, ekonomik ve maddi kaybına neden olan toprak kanalları, beton kanala dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?

2-Toprak kanallar nedeniyle su kaybına neden olan bu durumu nasıl önlemeyi düşünüyorsunuz?

CEVAPLAR 1, 2

Iğdır ili Merkez Kasımcan Köylülerince beton kaplama yapılması talep edilen söz konusu toprak kanallar, Iğdır Ovası Sulamasına ait A–20 ana kanalı üzerine yapılan kaçak yapılardan beslenmektedir. Bu kanalların kapsadığı araziler şu anda ovaya hizmet veren sulama şebekesi içerisinde olup, Iğdır Ovası Sulaması Yenileme İnşaatı kapsamındadır. Dolayısıyla Kasımcan köyüne ait tarlalar Iğdır Ovası Sulamasına ait tersiyer kanallarından yeteri kadar su alabilmektedir.

Ayrıca bu toprak kanallar Iğdır Ovası Sulanmasına ait 9 adet tersiyer kanalını kestiğinden bu tersiyer kanallarına zarar vermektedir. Iğdır Ovası Sulaması Yenileme İnşaatı tamamlandığında söz konusu toprak kanallar işlevini yitireceğinden kapatılacaktır. Bu nedenle toprak kanalların beton kaplaması mümkün olmamaktadır.


Kasımcan köyü toprak kanalı
Kuzugüden köyü toprak kanalı
EK-2.1 YEDEK KANALI
EK-2.2 TAKVİYE
20 NOLU ANAKANAL
ER-2
Y102-1
Y102-2
Y101-1
Y101-2
Y101-3
Y101-4
Y101-5
Y101-6
Y101-7
Y101-8
Y101-9
Y101-10
Y101-11
Y101-12
Y101-13
Y101-14
Y101-15
Y101-16
Y101-17
Y101-18
Y101-19
Y101-20
Y101-21
Y101-22
Y101-23
Y101-24
Y101-25
Y101-26
Y101-27
Y101-28
Y101-29
Y101-30
Y101-31
Y101-32
Y101-33
Y101-34
Y101-35
Y101-36
Y102-1
Y102-2
Y102-3
Y102-4
Y102-5
Y102-6
Y102-7
Y102-8
Y102-9
Y102-10
Y102-11
Y102-12
Y102-13
Y102-14
Y102-15
Y102-16
Y102-17
Y102-18
Y102-19
Y102-20
Y102-21
Y102-22
Y102-23
Y102-24
Y102-25
Y102-26
Y102-27
Y102-28
Y102-29
Y102-30
Y102-31
Y102-32
Y102-33
Y102-34
Y102-35
Y102-36
Y102-37
Y102-38
Y102-39
Y102-40
Y102-41
Y102-42
Y102-43
Y102-44
Y102-45
Y102-46
Y102-47
Y102-48
Y102-49
Y102-50
Y102-51
Y102-52
Y102-53
Y102-54
Y102-55
Y102-56
Y102-57
Y102-58
Y102-59
Y102-60
Y102-61
Y102-62
Y102-63
Y102-64
Y102-65
Y102-66
Y102-67
Y102-68
Y102-69
Y102-70
Y102-71
Y102-72
Y102-73
Y102-74
Y102-75
Y102-76
Y102-77
Y102-78
Y102-79
Y102-80
Y102-81
Y102-82
Y102-83
Y102-84
Y102-85
Y102-86
Y102-87
Y102-88
Y102-89
Y102-90
Y102-91
Y102-92
Y102-93
Y102-94
Y102-95
Y102-96
Y102-97
Y102-98
Y102-99
Y102-100