7/11473

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.O.SGB.610- 132
Konu : Yazılı Soru Önergesi

07 ŞUBAT 2005

1554

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-17487 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Feridun F. BALOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği, 7/11473 esas no.lu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

7/11473

ANTALYA MİLLETVEKİLİ SAYIN FERİDUN F. BALOĞLU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
7/11473

Sorular 1-2 :

Göller Bölgesi'nde 65'i aşkın gölden en az 35'inin çeşitli nedenlerle kuruduğu ya da kurutulduğuna ilişkin bir iddia Türkiye Tabiatını~Koruma Derneği Antalya Şubesi tarafından kamuoyuna yansıtılmıştır.

Bu kapsamda;

- Bakanlığınıza bağlı kuruluşların uyguladığı projeler nedeniyle Bölgede kuruyan göller var mıdır?

- Göllerin kuruması ile ortaya çıkan olumsuz sonuçlar Bakanlığınızca göz önüne alınarak bir araştırma başlatılmış mıdır?

Cevaplar 1-2 :

Göller Bölgesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında yürütülen ıslah projeleri; Kaş-Ovagelemiş, Elmalı-Avlan ve Korkuteli-Söğüt Gölü Islah Projeleridir.

Kaş-Ovagelemiş Islah Projesi 1952 yılında işletmeye açılmış olup, proje sahasında Sıtma Savaş Teşkilatı tarafından açılan kanalların ıslah edilerek hastalık etmeninin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Halen 500 ha' lık alanda tarım yapılmaktadır.

Elmalı-Avlan Projesi kapsamında ıslah edilen Avlan Gölünün 1994 yılında Çevre Bakanlığı'nın talebi üzerine yeniden oluşturulması gündeme gelmiş ve konu 1994 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü etüt programına alınmıştır. 677 ha'lık eski göl çanağında mevcut tapulu tarım alanlarına ve diğer tesislere zarar vermeyecek şekilde ve aynı zamanda son yıllarda değişen hidrolojik koşullar ve kuraklık nedeniyle ovadaki su ihtiyacının giderilmesi, yer altı suyunun beslenmesi ve yörenin doğal dengesinin korunması gibi esaslar göz önüne alınarak, ortaya çıkabilecek ekolojik, ekonomik ve sosyolojik neticeler itibariyle en az zararın olduğu 1.025 m kotunda göl yeniden oluşturulmuştur.

Korkuteli-Söğüt Gölü Islah Projesi ise, 1950 yılında işletmeye açılmıştır. Kestel ve Söğüt Ovaları kapalı bir havza konumunda olup, Kestel Ovasının tahliyesi düdenler ile, Söğüt Ovasının tahliyesi ise açılan tünel vasıtasıyla sağlanmaktadır. Her iki ovada da yağışlı dönemlerde yağışın süresi, şiddeti ve tekerrürüne göre değişen bir göl meydana gelmektedir. Ovalar daha sonra, sular çekildiğinde, tarım arazisi durumunu almaktadır.

Ketsel Ovasına, Onaç, Akçay, Dereköy. Aykıtça ve Kızılsu dereleri mansaplanmaktadır. Ovadaki taşkınlar 20-25 yılda oluşan büyük taşkınlar (1907, 1931, 1953. 1969 taşkınları) ve daha sık periyotlarda oluşan küçük taşkınlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Ovada yerleşim birimlerini tarım alanlarını ve Antalya Bucak, Antalya- Burdur karayolunu taşkınlardan korumak maksadı ile Korkuteli Derivasyonu, Kızılsu Sel Kapanı, Onaç Sel Kapanı (Onaç 1 Barajı) ve Onaç II Barajı inşa edilmiştir. Ancak bu çalışmalar yağışların

yoğunluğuna bağlı olarak göl oluşumuna engel oluşturmamaktadır.

Söğüt Ovasında ise, çevresindeki yerleşim birimleri ile tarım alanlarını taşkınlardan korumak ve taban arazilerdeki taban suyunu düşürmek maksadıyla açılan kanal bir tünele bağlanmıştır. Kurak dönemlerde tünel girişindeki kapaklar kapatılmakta ve su tutulması sağlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen projeler dışında, Göller Bölgesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ıslah edilmiş herhangi bir göl bulunmamakta olup, son yıllarda ülkemiz genelinde yaşanan kurak periyodun bölge üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte yürütülmüş olan ıslah çalışmaları neticesinde alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen olumsuz herhangi bir durum gözlenmemiştir.