7/11041

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.09.0.APK.0.21.00.00.17/ 2310
Konu : Antalya Milletvekili
Feridun Fikret BALOĞLU'nun
Yazılı Soru Önergesi

SÜRELİ
.../.../2005
30 ARALIK 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 12/12/2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16844 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, Bakanlığıma yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/11041 Esas no.lu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilginizi ve gereğini arz ederim.

Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK:
Cevap Yazısı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : T.B.M.M.Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

Vekaletler Caddesi No : 1 Bakanlıklar 06100 ANKARA Telefon : (0312) 410 14 54- 410 14 35 Faks : (0312) 410 11 10
e-posta : apkbutce@bayindirlik.gov.tr Web : www.bayindirlik.gov.tr

7/11041

ANTALYA MİLLETVEKİLİ
SAYIN FERİDUN FİKRET BALOĞLU'NUN
T.B.M.M. 7/11041 ESAS NO.LU
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

1- Rize ilimizdeki sel felaketlerinin etkisini asgari düzeye indirilmesi için alınmış önlemler var mıdır? Rize ilimizdeki ulaşım, yerleşim şartlarının tümü ile tespit edilerek, ulaşım ve yerleşim konusunda yeni ölçüler belirlenmesi düşünülmekte midir?

2- Örneğin ÇAY-KUR Ambarlı Çay Fabrikası'nın her sel felaketinde yeniden zarar görmemesi için hangi önlemler alınmıştır?

3- Örneğin 30 köye bağlantı sağlayan Rize-Küçükçayır grup yolunda hasar gören 200 metrelik bölümdeki tahribatın, yeni bir sel olayında tekrarını önleyici hangi önlemler alınmıştır?

4-Ekim ayı başındaki sel felaketinde Rize ilimizde 3 köy yolunun kapanması, 20'yi aşkın köyün elektriğinin, 6 köyde telefon bağlantısının kesilmesinin nedenleri araştırılarak, yeni bir sel olayının etkilerini azaltacak önlemler alınmış mıdır? Rize ilimizde dere ıslahı çalışmalarının sürüncemede kalmasının sorumluları kimlerdir?

CEVAPLAR:

1- Rize Valiliğinden alınan bilgilere göre; İldeki tüm ilçe yerleşim birimlerinin taşkın koruma tesisleri sayesinde emniyet altına alındığı, meskun alan dışında kalan tarım arazilerinin korunmasına yönelik olarak da çalışmaların hızla sürdürüldüğü ve 2005 yılı itibariyle, yatırım programında 17 adet taşkın koruma inşaatının devam ettiği, ayrıca D.S.İ'nin kendi imkanları ile tahkimatlı koruma çalışmalarının yürütüldüğü ve son iki yıl içinde, yerleşim yeri ve tarım arazilerini korumaya yönelik olarak 8 Km'lik tahkimatlı taşkın koruma inşaatının tamamlandığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın Afet İşleri Genel Müdürlüğüne ait teknik ekiplerce düzenlenen jeolojik etüt raporlarında, heyelan ve sel önleyici tedbir olarak, Güneysu İlçesi için önerilen 29 adet istinat duvarı, Bakanlığımızca sağlanan ödenekle 2004 yılı içinde ihale edilerek yaptırılmıştır. Ayrıca, aynı tarihlerde Rize İli Merkez ve diğer İlçelerde meydana gelen heyelan olaylarının önlenmesine yönelik, diğer istinat duvarlarının yaptırılabilmesi için de 2006 yılı itibariyle 2.000.000.- YTL ödenek talep edilmiştir. Sözü edilen istinat duvarlarının yapımı halinde yaklaşık 250 konut emniyet altına alınmış olacaktır.

Rize ilinde özellikle yeni yerleşim alanları belirlenirken, heyelan ve taşkına yönelik değerlendirmelerin yanı sıra imar planlarına esas jeolojik jeoteknik raporlarda, konu ile ilgili ayrıntılı etütler yaptırılmaktadır. Aktif veya potansiyel heyelan alanları için "Afete Maruz Saha" veya "Taşkına Maruz Saha" kararları alınarak, bu alanlarda yapılaşmaya kesinlikle müsaade edilmemektedir. Öte yandan heyelan nedeniyle kontrol etütleri programına alınan alanlarda ise yeni yapılaşmalara izin verilmemektedir.

./..

7/11041

2- Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait Merkez Ambarlık Çay fabrikasında 03/10/2005 tarihinde meydana gelen sel felaketinde oluşan hasarlar giderilmiş olup, bu tür sel felaketlerinin tekrarında zarar meydana gelmemesi amacıyla ırmak ağızları temizlenmiş ve istinat duvarı tahkim edilmiştir. Ayrıca, fabrika içinden geçen 2 adet menfez temizlenerek iki ayrı noktadan kontrol rogarları yapılmıştır.

3- Son olarak 21 Ağustos 2005 tarihinde meydana gelen taşkın afetinde Rize-Küçükçayır grup yolunda hasar gören 200 metrelik bölüm DSİ Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle onarılarak, yol ulaşıma açılmış ve taş tahkimatlar ile taşkınlardan korunması sağlanmıştır. Ayrıca, bu bölgede DSİ'ce dere yatak tanzim çalışmaları yapılarak suyun derivasyonu sağlanmış ve dere yatağına alınmıştır. Aynı grup yolu üzerinde hasar gören diğer kesimlerinde ihaleli olarak onarımları sürdürülürken, bu bölümlerdeki dere yatağı temizliği ile aşırı yağışlar sonucu oluşabilecek taşkınları karşılayabilecek düzeyde gerekli taşkın koruma çalışmaları devam etmektedir.

4- Rize ilindeki dere ıslahı çalışmaları çok seri bir şekilde sürdürülmekte olup, özellikle son birkaç yıldır çalışmalara daha büyük bir ivme kazandırılmıştır. Bitmeye yakın işler için yüksek meblağlarda ek ödenekler tahsis edilerek işler tamamlanmıştır. Bu çalışmalardan şu ana kadar DSİ programında bulunan işlerde % 85 seviyesinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

