7/11317

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ankara

Sayı : B.15.0.SGB.610_141
Konu : Yazılı Soru Önergesi

1564

17 ŞUBAT 2005

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: T.B.M.M. Başkanlığı'nın 16.12.2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/11317-17360/44852 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in tarafıma tevcih ettiği, 7/11317 esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Bşk.
Bilgi : Başbakanlık

7/11317

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI
(7/11317)

Sorular 1,2,3,4,5:

Bakanlığınıza bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında;

- Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda, hasar oluşmuş bina sayısı ne kadardır?
- Hasar oluşmuş binalardan kaç tanesinde onarım ve güçlendirme çalışmaları yapılmıştır?
- Kullanılamayacak durumda olan bina sayısı ne kadardır?
- Tadilat yada güçlendirme gerektiği halde kullanılan binalar hangileridir?
- Bu binalarda, hasarlara bağlantılı olarak meydana gelebilecek, can ve mal kayıpları söz konusu olursa, bundan kim sorumlu tutulacaktır?

Cevaplar 1,2,3,4,5:

Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda Bakanlığım merkez ve taşra teşkilatlarından DSİ Genel Müdürlüğü, I. Bölge Müdürlüğü (Bursa) sınırları içerisinde 2 adet binada hasar oluşmuş ve bu binalarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılmıştır. DSİ III. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir) sınırları içerisinde 32. Şube Müdürlüğünde (Sakarya) 1 adet ambar binasında hasar meydana gelmiş olup, bina için yıkım kararı alınmıştır. DSİ V. Bölge Müdürlüğü (Ankara) sınırları içerisinde 53. Şube Müdürlüğüne (Bolu) ait Bolu şehir merkezinde yer alan 5 katlı lojman binası, fay hattının lojmanın olduğu yerden geçmesi nedeniyle ağır hasar görmüştür. Hasar gören bu bina yıkılarak yeniden inşa edilmiştir. DSİ VI. Bölge Müdürlüğü (Adana) sınırları içinde 6 adet bina hasar görmüş olup, onarım ve güçlendirme çalışması yapılmıştır. Bir bina da tamamen kullanılamayacak durumdadır. DSİ IX. Bölge Müdürlüğü (Elazığ) sınırları içerisinde yer alan 94. Şube Müdürlüğüne (Bingöl) ait iki bloktan oluşan ondört dairelik lojman binaları hasar görmüş olup, gerekli onarım ve güçlendirmeler yapılarak binalar oturulur hale getirilmiştir. DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğü (Isparta) sınırları içerisinde Dinar'da bulunan 3 no lu yedek parça ambarı hasar görmüş olup, yıkılarak yeniden prefabrik olarak inşa edilmiştir. Bunların dışında tadilat veya güçlendirme gerektiren bina bulunmamaktadır.