

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularının İçişleri Bakanı Sn. Abdülkadir AKSU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili

Bursa ili, Çekirge caddesi ile üzerinde Mercan sokak arasında bulunan yamaçta 15.02.2006 tarihinde küçük şev hareketi ile başlayan ve 23.02.2006 tarihinde İNTAM bloklarına ait istinat duvarları ve Mercan sokakta bulunan asfalt yolun kayması ve çökmesi sonucuna İNTAM 95 ve İNTAM 97 adlı blokların yıkılması ve bölgede yer alan diğer yapılarda hasar oluşması sonucu Tezcan apt. ve Baro evleri A blok yıkılmıştır. Binaların tahliye edilmesi nedeni ile büyük bir şans eseri can kaybı oluşmamıştır.

21.08.2002 gün ve 284 sayılı Osmangazi Belediye Meclis kararı ile Süleyman Çelebi – Çelik Palas arası imar planı dahilinde 17.01.2001 tarihinde Afet işleri Genel Müdürlüğünce onaylanan Zemin etüd raporunda inceleme sahası içerisinde % 30 ve daha büyük eğime sahip kesimlerde (özellikle Uludağ yamaçlarında) planlamaya gidilmemesi şayet planlamaya gidiliyorsa yamaçların duyarlılığının incelenerek, şev stabilize analizlerini içeren detaylı jeoteknik raporların hazırlanması gerektiğini tespit edildiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili belediyeler arasında zaman zaman yetki tartışmaları olmuştur.

1. İntam Bloklarının çökmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan olaylar, Bakanlığınızca araştırılmış mıdır?
2. Araştırıldı ise varılan sonuç nedir?
3. Bu araştırmaya sonucunda tedbirler alınmış mıdır?
4. Alınan tedbirler nelerdir?
5. Halen konuyla ilgili geline durum nedir?
6. Bu konuda ortaya çıkan yetki karmaşasına sebepleri nelerdir? Yetki karmaşasının çözülmesi için neler yapmayı planlıyorsunuz?
7. Uludağ yamaçlarında yapılaşmalar sonucu, istinat duvarlarının benzer olaylara neden olmaması için
 - Şev üstünde yol, su, kanalizasyon ve elektrik hattı gibi çalışmalar öncesi gerekli önlemler alınmakta mıdır?
 - Kazı alanlarında suya doygun hale gelmemesi ve zeminin etkilenmemesi ve mevcut istinat duvarlarının yükü taşıma kapasitelerinin artırılması yönünde önlemler alınmış mıdır?