

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Faruk Nafiz ÖZAK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.



Kemal DEMİREL
Bursa Milletvekili

Bursa ili, Çekirge caddesi ile üzerinde Mercan sokak arasında bulunan yamaçta 15.02.2006 tarihinde küçük şev hareketi ile başlayan ve 23.02.2006 tarihinde İNTAM bloklarına ait istinat duvarları ve Mercan sokakta bulunan asfalt yolun kayması ve gökmesi sonucuna İNTAM 95 ve İNTAM 97 adlı blokların yıkılması ve bölgede yer alan diğer yapılarda hasar oluşması sonucu Tezcan apt. ve Baro evleri A blok yıkılmıştır. Binaların tahliye edilmesi nedeni ile büyük bir şans eseri can kaybı oluşmamıştır.

21.08.2002 gün ve 284 sayılı Osmangazi Belediye Meclis kararı ile Süleyman Çelebi – Çelik Paftas arası imar planı dahilinde 17.01.2001 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan Zemin etüd raporunda inceleme sahası içerisinde % 30 ve daha büyük eğime sahip kesimlerde (özellikle Uludağ yamaçlarında) planlamaya gidilmemesi şayet planlamaya gidiliyorsa yamaçların duyarlılığının incelenerek, şev stabilize analizlerini içeren detaylı jeoteknik raporların hazırlanması gerektiğini tespit edildiği belirtilmiştir.

1. İntam Bloklarının çökmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan olaylar, Bakanlığınızca araştırılmış mıdır?
2. Araştırıldı ise varılan sonuç nedir?
3. Bu araştırılma sonucunda tedbirler alınmış mıdır?
4. Alınan tedbirler nelerdir?
5. Halen konuyla ilgili gelinen durum nedir?
6. 25 yıldır stabil duran bir yamacın hareketlenerek heyelan oluşmasına neden olan söz konusu olaydan sonra Bursa gibi yamaçlarda yapılaşma yoğun olan kentte benzer olayların oluşmaması için neler yapmayı planlıyorsunuz?
7. 2001 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan jeolojik etütlerden sonra başka bir çalışma yürütülmediği düşünülmektedir. Bakanlığınızın bu konuyla ilgili olarak yaptığı çalışmalar nelerdir?
8. Uludağ yamaçlarında yapılaşmalar sonucu, istinat duvarlarının benzer olaylara neden olmaması için
 - Şev üstünde yol, su, kanalizasyon ve elektrik hattı gibi çalışmalar öncesi gerekli önlemler alınmakta mıdır?
 - Kazı alanlarında suya doymun hale gelmemesi ve zeminin etkilenmemesi ve mevcut istinat duvarlarının yükü taşıma kapasitelerinin artırılması yönünde önlemler alınmış mıdır?