



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/4429

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-**77**
Konu : Mustafa KALAYCI'nın
7/4429 Esas No' lu Yazılı Soru Önergesi

5.8/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 17.07.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7822 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI'nın 7/4429 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROGLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**KONYA MİLLETVEKİLİ SAYIN MUSTAFA KALAYCI' NIN
7/4429 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. *Sarıot gölünün, drenaj alanı, yağış miktarı, hacmi ve su gözünün boşaltıldığı su miktarı ne kadardır?*

CEVAP 1. Sarıot Gölü'nün yağış alanı 60,8 km², Bozkır DMİ değerlerine göre bölgenin ortalama yağış miktarı 489,1 mm, ilkbahar aylarında gölün depolama hacmi tahminen 1,5-2,0 hm³, Sugözü kaynağından çıkan suyun yıllık ortalama akımı 0,8 m³/s dir.

SORU 2. *Sarıot gölünden düdenlere giden su miktarı nedir ve bu su nerelere gitmektedir?*

CEVAP 2. Sarıot Gölü'nden yöre jeolojisinin karstik özelliği sebebiyle düdenlere giden suyun miktarı ve nerelere boşaldığına dair bir çalışma yapılmamış olup, bir kısmının Çarşamba Çayı akımlarını oluşturduğu bilinmektedir.

SORU 3. *Bozkır Sorkun'daki DSİ İstasyonunda ölçülen yıllık debi miktarı nedir? İstasyonun drenaj alanı ve drenaj alanının ortalama yağış miktarı nedir?*

CEVAP 3. DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından işletilen 16-115 nolu Bozkır-Sorkun AGİ da Çarşamba Çayının yağış alanı 84 km² olup, 1977-2001 periyodunda çayın ortalama akımı 2,43 m³/s ve Bozkır DMİ Genel Müdürlüğümüzden alınan değerlere göre ortalama yağış miktarı 489,1 mm olarak belirlenmiştir.

SORU 4. *Çarşamba Çayının taşkın yılları ve bu yıllardaki hasar miktarı ve yapılan harcama nedir?*

CEVAP 4. Çarşamba çayında son yıllarda önemli bir taşkın meydana gelmemiştir.

SORU 5. *Sarıot Gölünün değerlendirilmesi için şimdiye kadar hangi çalışmalar yapılmıştır?*

CEVAP 5. Sarıot Gölü sulak alan statüsünde olduğundan, gölün değerlendirilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

SORU 6. *Göletin 10-12 metre yükseltilmesinin bilimsel verilere dayanan haklı, gerçekçi ve inandırıcı bir açıklaması var mıdır? Her nedense Göletin yükseltilmesine karşı çıktığı bilinen Konya DSİ deki ilgili Bölge Müdür Yardımcısı dışında, Bölgede çalışan başka yetkililere veya DSİ Genel Müdürlüğü görevlilerine konuyu inceletmeyi uygun görür müsünüz?*

CEVAP 6. Bakanlığımızın ilgili birimlerinden teşkil edilen bir heyet tarafından, 25.06.2008 tarihinde mahallinde gerçekleştirilen incelemede konu; hidroloji, jeoloji ve çevre boyutlarıyla değerlendirilmiş, inceleme tarihinde Sarıot Gölünde su bulunmadığı görülmüştür.

