



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

7/6058

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01- //
Konu : Yazılı Soru Önergesi

07.../01/2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi : TBMM'nin 22.12.2008 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-10195 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemalettin NALCI'nın, 7/6058 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK
Cevabi yazı (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:
Başbakanlık

**TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMALETTİN NALCI'NIN
7/6058 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU. *Kırklareli'nin Babaeski İlçesinde içmesuyunda arsenik çıktığı tespit edilmiş ve bu konu İl Koordinasyon Kurulu'nun 13.10.2008 tarihlerindeki toplantısında tartışılmıştır. O tarihten bu güne kadar konu ile ilgili hiçbir girişimde bulunulmadığı gözükmektedir. Konuyu acil olarak çözülmesi için ne gibi adımlar atılması planlanmaktadır. Ve bu adımlar ne zaman atılacaktır?*

CEVAP. Babaeski içme suyu kuyularındaki arsenik konsantrasyonu değişimi Mart 2008 ayından itibaren aylık olarak izlenmektedir. Belediye tarafından alınan su örnekleri üzerinde Refik Saydam İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Arsenik analizleri yapılmaktadır. Ayrıca Ergene havzası Hidrojeoloji Revize çalışmaları kapsamında 40 civarında il, ilçe ve köy içme suyu kuyularından alınan numuneler mevsim başı ve mevsim sonu olarak yılda iki kez içme suyu ve ağır metal analizleri yapılmaktadır.

Ayrıca, Babaeski içme suyu kuyuları 1980'li yıllarda İller Bankası tarafından açılan sığ kuyulardır. Üstteki killi seviye aralarındaki geçirimli seviyeler de filtrelenmek suretiyle kuyu teçhizleri yapılmıştır. Arsenik konsantrasyonunu 10 mikrogram/lt'nin altına düşürmek için üç alternatiften söz edilebilir.

1-Derin kuyular açılmak suretiyle yaklaşık 150 m.lik killi kısmın tamamen kapatılması ve daha alt seviyelerden su alınması,

2-Arıtma sistemi kurularak, (Özellikle havalandırma yapılmak suretiyle) As seviyelerinin düşürülmesi yoluna gidildikten sonra şebekeye su verilmesi,

3-YAS yerine yerüstü suyunun kullanılması(Arsenik mobilizasyonu yeraltında indirgen ortamlarda gerçekleşmektedir),

Öte yandan Babaeski İlçesi içme suyu temini konusu ilgili Belediye Başkanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, DSİ Genel Müdürlüğümüz XI. Bölge(Edirne) Müdürlüğünün yeraltı suyu tahsisi dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

