

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/6607
6.1.76

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 513

14 NISAN 2009

Konu : Yazılı Soru Önergesi

05175

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : T.B.M.M Başkanlığı'nın 12.02.2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-11154 sayılı yazısı.

Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK'ün tarafıma tevcih ettiği, 7/6607 esas nolu yazılı soru önergesi T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgi doğrultusunda cevaplandırılarak ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Mehmet Hilmi GÜLER
Bakan

EKLER :
EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :
TBMM Bşk.

Bilgi :
Başbakanlık

**MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/6607)**

Soru 1 :

TKİ'ye bağlı Güney Ege Linyitleri Müessesesi Müdürlüğü'ne bağlı Yatağan İşletmesinde Eylül 2008 ayında meydana gelen heyelan sonucu birçok iş makinesi (dragline ve kepçeler) toprak altında kalmıştır. İşçilerin yemek molasında olmaları daha büyük bir olumsuzluğu önlemiştir. Olayın Yönetim ve denetim yetersizliği sonucunda meydana geldiği, olay sonucu kurumun ciddi maddi zarara uğradığı, Şev açılarının artırılarak iş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinin olayın meydana gelişinin ana nedeni olduğu, olayın üzerine yeterince gidilmediği ve konunun kapatıldığı yönünde iddialar vardır. Bu çerçevede;

- Bakanlığınızca olayın üzerine gidilmiş midir? Olayla ilgili bir inceleme ve araştırma yapılmış mıdır? Şayet her hangi bir inceleme ve araştırma yapılmadı ise nedeni nedir?

Cevap 1:

Heyelanın oluşmasını müteakip konuyla ilgili 3 Daire Başkanı ve GELİ Müessesesi yetkilileri olay mahallinde gereken incelemelerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla konunun kapatılması gibi bir iddia doğru değildir.

Soru 2 :

Şayet Bakanlıkça olayla ilgili olarak bir inceleme ve araştırma yapıldıysa; araştırma sonucunda hangi hususlar tespit edilmiştir?

Cevap 2 :

Heyelanın oluşmasını müteakip inceleme yapan yetkililer tarafından olay mahallinde inceleme ve çalışmalarda bulunularak gereken her türlü önlem alınmıştır.

Soru 3, 4 :

- Olayın meydana gelmesinin gerçek nedeni nedir? Olayın oluşunda Yönetim ve denetim yetersizliği söz konusu mudur? Şev açılarının artırıldığı doğru mudur? Doğru ise nedeni nedir?

- Bu olayın oluşunda insan hatası ve kusuru tespit edilmiş midir? Şayet insan hatası tespit edildiyse; bu hatası ve kusuru olan kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmadıysa nedeni nedir?

Cevap 3, 4 :

1990'lı yıllarda işletme sahasında meydana gelen heyelanları önlemek için MTA Genel Müdürlüğüne şev stabilitesi etütleri yaptırılmıştır. TKİ-GELİ Yatağan-Eskihisar Açık İşletmesi Şev Stabilitesi Etüdü Raporu'nda batı şevlerinde açılacak kalıcı şevler için 30-32

derece genel řev açıları önerilmiştir. Yaklaşık 15 yıldır bu açılar uygulanmaktadır. Ayrıca heyelan oluşan kısımdaki genel řev açısı 27 derecedir.

Görüldüğü üzere, TKİ Genel Müdürlüğü tarafından genel řev açıları yükseltilmemiş, bilakis 27 dereceye düşürülmüştür. Yapılan değerlendirmeye göre, heyelanın yamaç topuğunda yapılan madencilik faaliyetleri, Jeolojik formasyonların özelliğı ve son yoğun yağışlarla řev aynası gerisinde gelişen su basınçlarının kayaç duraylılığını (stabiliteyi) olumsuz etkilemesiyle kaymanın oluştuğı ortaya çıkmıştır. Açık ocak işletmeciliğı ile üretim yapılan bütün maden ocaklarında heyelanlarla karşılaşmak her zaman olasıdır.

TKİ Genel Müdürlüğü tarafından burada çalışan teknik elemanlar ile diğer personelin tamamının yazılı ifadesine başvurulmuş ve bunun sonucunda yönetim -denetim eksikliğınin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Soru 5 :

Bu olay nedeni ile Kurumun uğradığı zarar miktarı nedir?

Cevap 5 :

Olay yerinde bulunan Marion 8050 model dragline'nın kontrolleri, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, mümessil firmasına yaptırılmış ve sol ayak kırığı dışında önemli bir hasar tespit edilmemiştir. Dragline ve P&H 2100 BL model ekskavatör için, makinaların çalışır hale getirilmesine yönelik imalatçı firmalarla görüşmeler sürdürölmektedir.

Heyelan nedeniyle; herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamış, üretimde bir sıkıntı yaşanmamış, Yatağan Termik Santrali sürekli beslenmiş ve kömür sıkıntısı gibi nedenlerle enerji üretiminde bir aksama da olmamıştır.