

7/5288

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.00.21.610/ 1883
Konu : Aydın Milletvekili
Özlem ÇERÇİOĞLU'nun
Yazılı Soru Önergesi.

SÜRELİ
.../.../2008


27 KASIM 2008

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 27.10.2008 tarihli ve KAN.KAR.MD. A.01.0.GNS.0.10.00.02- 9052/19297 sayılı yazınız.

Aydın Milletvekili, Özlem ÇERÇİOĞLU'nun Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu T.B.M.M. 7/5288 Esas sayılı Yazılı Soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Faruk Nafiz ÖZAK
Bakan

EK :

- Cevap Yazısı (1 Adet- 2 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

-T.B.M.M. Başkanlığına

Bilgi:

-Başbakanlığa

**AYDIN MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN
T.B.M.M. 7/5288 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR
SORULARI VE CEVAPLARI**

SORULAR:

Aydın Atatürk Devlet Hastanesiyle ilgili olarak;

1- Binanın beton kalitesinin oldukça düşük olmasından dolayı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin öngördüğü deprem yüklerini karşılayacak şekilde takviye edilmesinin ekonomik ve pratik olmayacağı, dolayısıyla yapının yıkılmasının uygun olacağı kararı verilmesine rağmen neden yıkımının gerçekleştirilmemiştir?

2- İki kez yıkım kararı alınan bu riskli ve çürük bina için şu ana kadar yıkım kararının verilmemesinin sebebinin nedir?

3- Binanın müteahhidi hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?

4- Hastanede görev yapan doktor, hemşire, sağlık personeli ve hastaların canının hiç mi sayılıyor?

5- Binanın güçlendirilmesi için hangi şirketin seçilmiştir?

CEVAPLAR:

1-2- Yüklenici Promer Müh. Mim. İnş. Tic. Ltd. Şti. taahhüdü altında bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Nazilli 82.Yıl Devlet Hastane Binalarının deprem dayanımı yönünden incelenmesi ve gerekiyor ise güçlendirme projelerinin hazırlanması ve hizmet alım işi için de sunucusunun hazırladığı mevcut durum raporları; Aydın Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 05.01.2007 tarihli ve 31 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza iletilmiştir.

Ancak, söz konusu raporların Bakanlığımızca incelenmesini müteakip, yapılan değerlendirmede, Atatürk Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası ile Nazilli 82 Yıl Devlet Hastanesi C Bloktan alınan karot değerleri ile beton test çekici sonuçları arasında ciddi farklılıklar görüldüğü, (4-5 katı vb.) kolon ve perdelerin etki/kapasite oranlarında da yine 4-5 katına varan değişkenlikler gözlemlendiği, buna karşılık binalarda, mevcut durum itibarıyla, önemli bir hasar ve olumsuzluk görülmediği hususları da göz önünde bulundurularak, özellikle yıkılması uygun görülen Ek Poliklinik binasının mevcut beton dayanımları esas alınarak, bu kararın uygulanmasında tereddüt hasıl olduğu Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 16.02.2007 tarihli ve 148 sayılı yazısı ile Aydın Valiliğine(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) bildirilmiştir.

Bu nedenle; Aydın Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) denetiminde yüklenici firmaya yeniden yeterli sayıda karot aldırılması, alınan karotların Valiliğin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) laboratuvarında yada ilgili laboratuvar firmasında gözetimli olarak kırılması, yapılan deneyler ile laboratuvar çalışmalarının bir tutanakla belgelendirilmesi ve elde edilen sonuçların da yeniden Bakanlığımızın değerlendirilmesine sunulması istenilmiştir. Yapılan deneylerde ise benzer ve yakın sonuçlar elde edildiği görülmüştür.

Aydın Valiliği (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) tarafından içinde proje müellifinin de yıkım kararının da bulunduğu değerlendirme raporu; 23.08.2007 tarih ve 843- 604409 sayılı yazı ile İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve mal sahibi kurum tarafından alınacak kararın bildirilmesi istenilmesine rağmen, bu güne kadar herhangi bir bilgi ve belge alınamadığı Valilik yetkili elemanlarından (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) ifade edilmiştir.



Söz konusu hastane binasının diğer bloklarına ait (A, B, C, D, E, F, Bloklar ile kazan dairesi ve jeneratör ve diyaliz binası) rapor ve projeler, Aydın Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 08.10.2008 gün ve 3808 sayılı yazısı ile Bakanlığımıza gönderilmiş olup, incelenme aşamasındadır.

3- Mevcut binanın beton dayanımının düşük çıkması nedeniyle yapılan işte müteahhit kusuru bulunduğundan, Aydın Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 23.08.2007 tarih ve 843-604409 sayılı yazısı ile binanın müteahhidi ve kontrol görevlileri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması istenilmiştir.

4- Hastanede görev yapan doktor, hemşire, sağlık personeli ve hastaların canının hiçe sayılması gibi bir durum söz konusu değildir. Mevcut bina stoklarının yürürlükteki Deprem Yönetmeliğine göre tahkikleri yapılarak, yapının onarım ve güçlendirmesinin ekonomik ve rasyonel bir çözüm olmadığına anlaşılmıştır. Derhal Aydın Valiliğinin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) 23.08.2007 tarih ve 843- 604409 sayılı yazısı ile İl Sağlık Müdürlüğüne ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliğine yıkım raporu gönderilerek nihai kararın verilmesi istenilmiş, ancak bu konuda henüz bir yanıt alınamamıştır.

5- Güçlendirme işi halen proje aşamasında olduğundan, herhangi bir şirket tarafından uygulama safhasına geçilememiştir.

