

7/8366

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.TGH.0.10.00.15/090-01/-38807
Konu : Yazılı soru önergesi cevaplandırılması.


09 EKİM 2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 17/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13921 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından verilen “Bursa’da yanan hastaneye ilişkin” E.7/8366 sayılı yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan



EKLER :
Ek-1 : Önerge cevabı (2 sayfa)

Bursa Milletvekili Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN'ın "Bursa'da yanan hastaneye ilişkin" E.7/8366 sayılı yazılı soru önergesinin cevabıdır:

26 Mayıs 2009 Salı sabahı Saat 02:00 sularında Bursa ili Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan görüntüleme merkezinde çıkan yangın sonucunda hastanenin 3.katında hizmet veren genel yoğun bakım ünitesinde yatan 8 hasta hayatını kaybetmiştir.

Buna göre;

1. Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinin planlamasında olmayan görüntüleme ünitesi hangi kriterler dikkate alınarak özel bir görüntüleme merkezine verilmiştir? Görüntüleme merkezinin teknik alt yapısı (elektrik vs.) kim tarafından yapılmıştır? İlgili yönetmelikler gereği duman çıkartmayan malzeme kullanılması gerekirken maliyeti azaltmak için farklı bir malzeme kullanılmış mıdır?

2. Hastanenin teknik alt yapısı sonradan açılan bu bölümün kullandığı gücü karşılama noktasında yeterli midir? Görüntüleme merkezini işleten firma şartnamede belirtilen hasta sayısından fazla tetkik yapmakta mıdır?

3. Eksi ikinci (-2.) katta meydana gelen yangına Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi yeterli müdahalede bulunmuş mudur? Üçüncü katta hizmet veren (yani yangının çıktığı yerden beş kat yukarıda) genel yoğun bakım ünitesindeki hastaların ölüm nedeni nedir? Havalandırmalar vasıtasıyla duman yoğun bakım ünitesine ulaşmış mıdır? Karbon monoksitten etkilenen hasta ya da çalışan olmuş mudur? Elektrik kesilmesi ve tesisatın zarar görmesi neticesinde jeneratörler yetersiz kalmış mıdır?

4. Bursa ilinde yoğun bakım yatak sayısı yeterli midir? Yoğun bakım üniteleri arasında koordinasyon nasıl sağlanmaktadır? Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım ünitelerine kabulü esnasında sorun yaşanmış mıdır?

CEVAPLAR

Cevap 1:

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazların yeterli sayıda, yeni teknolojiye sahip olması kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanabilmesi için hizmet alımları yapılmaktadır. 27 Haziran 2003 tarih ve 1082 sayılı Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Hakkında Genelge doğrultusunda, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi görüntüleme ünitesinin hizmetleri de Hastane idaresi tarafından hizmet alımı yöntemiyle yürütülmektedir.

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun kapsamında Hastanenin 19 Şubat 2005 tarihi itibarıyla SSK Başkanlığından Sağlık Bakanlığına devredilmesi sebebiyle, işin ilk projesinde A Blok B.03, B.04 nolu depo ve A Blok B.05 nolu eczane deposu olarak planlanan yerlerin görüntüleme merkezi (Tomografi, MR, Ultrasonografi) olarak düzenlenmesine karar verilmiş ve bu amaçla yapılan Hizmet Alım İhalesi sonrasında Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd.Şti ile sözleşme yapılmıştır.



Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd.Şti ile yapılan 21 Ekim 2005 tarihli sözleşmenin 9.2. maddesine göre sözleşme eki olan idari şartnamenin 55.9'uncu maddesinde "ihale konusu işin faal hale getirilmesi esnasında ortaya çıkacak olan bütün masraflar (cihazların kurulumu, kablolama, cihazların hastane bilgisayar ve otomasyon sistemine entegrasyonu, binanın fiziki şartlarında yapılacak değişiklik, düzenleme, tamirat, etüt, proje vb. işlerin tamamı) yüklenici firma tarafından karşılanacak" devamında ise "cihazların kullanımı ile ilgili gerekli olabilecek ruhsat veya izin belgelerinin alınması yükleniciye aittir" denilmektedir. Mevcut sözleşmeden de anlaşılacağı üzere görüntüleme merkezinin teknik alt yapısının oluşturulmasından Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd.Şti sorumludur.

Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle konunun tüm yönleriyle araştırılması için 26 Mayıs 2009 tarihinde gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere Bakanlığımızca Müfettiş görevlendirilmiş olup, inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 14 Temmuz 2009 tarih ve 128/13, 171/15 sayılı Müfettiş Raporlarında; Görüntüleme merkezi işini yapan Burtom Özel Sağlık Tesisleri Ltd. Şti. tarafından kablolama imalatlarının 2005 yılında yapıldığı; bu imalatların tabi olduğu, 2002 yılında yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre "halojen free" kablolar kullanılması gerekirken, firmanın yaptığı kablolama imalatlarının mezkur Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmış olmakla, zikredilen firmanın hisselerinin %99,99'unun sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan, ayrıca şirket unvanı altında vazedeceği münferit imzası ile şirketi 3. şahıslara, resmi ve özel kuruluşlara karşı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişinin yukarıda belirtilen eylemler nedeniyle adli yönden sorumluluğu bulunduğu kanaatine varılarak söz konusu şahıs hakkında Suç Duyurusu Raporu düzenlendiği belirtilmektedir.

Cevap 2 ve 3:


Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; hastanenin kurulu elektrik gücü 8200 kw olup görüntüleme merkezinin ihtiyacı olan enerji 200 kw'dır. Bu ünitenin enerji tüketimi ise toplam enerji tüketiminin % 2.1'dir. Enerji kullanımının asgari seviyede olduğu saat 02:00 civarında hastanenin kurulu gücünün bu bölümün gücünü karşılamada yetersiz olduğu düşünülmektedir.

Şartname hükümlerine göre öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu işi idare sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde aynı yükleniciye yaptırmaya yetkilidir. Bu madde kapsamında yapılan tetkik sayısında belli dönemlerde artışlar olabilmektedir.

Hastanede meydana gelen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi zamanında ve yeterli müdahalede bulunmuştur. Olay yerine 2 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılmıştır.

Duman yoğun bakım ünitesine havalandırmalar vasıtasıyla değil, elektrik kablolarının katlar arası dağılımının sağlandığı shaft vasıtasıyla ulaşmıştır. Jeneratör güçlerinin yetersiz kalması söz konusu değildir. Yangın esnasında elektrik kabloları hasar gördüğünden jeneratör kullanılamamıştır.

Adli Tıp Kurumundan genel yoğun bakım ünitesindeki hastaların kesin ölüm nedenini gösteren rapor beklenmekte olup, rapor tamamlandığında hastaların ölüm nedeni anlaşılacaktır.



Cevap 4:

Bursa ili Devlet Hastanelerinde toplam yatak sayısı 4230 olup, bunların 305'i yoğun bakım yatağıdır. Bursa ilinde Sağlık Bakanlığı hastanelerinde Yoğun bakım yatak oranı % 7.2'dir. 750 yataklı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde 55 yoğun bakım yatağı bulunmakta olup, yoğun bakım yatak oranı % 7.3'tür.

İl genelinde özel hastaneler ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi dahil edildiğinde, toplam hasta yatağı sayısı 5723 olup, bunun 559'u yoğun bakım yatağıdır. İl genelinde yoğun bakım yatak oranı % 9.7'dir. Dünya genelinde bu oran kamu hastanelerinde % 4.5, üniversite hastanelerinde %10'dur. Bu bağlamda Bursa ilindeki mevcut yoğun bakım yatak sayıları yeterlidir.

İl düzeyinde yoğun bakım üniteleri ve diğer yatakların bilgileri 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından çevrim içi olarak görülmekte ve koordinasyon Komuta Merkezinden sağlanmaktadır.

Olay gecesi nakledilen hastaların diğer yoğun bakım ünitelerine kabulü sırasında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Genel yoğun bakım ünitesinde bulunan toplam 16 hasta 15 dakika içerisinde il içindeki hastanelere ambulanslar ile nakledilmiştir. Hastaların nakli konusunda 112 ASYH ve 112 KKM yanında ildeki üniversite ve devlet hastaneleri ile özel hastaneler üzerlerine düşen görevi özveriyle yerine getirmişlerdir.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim.

