



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : B.13.SGB.0.11.00.00-610 - 2314
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/15713)

07-10-2010
049118


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 10/08/2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-25100 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Çetin SOYSAL'a ait 7/15713 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.


Ömer DİNÇER
Bakan

EK : 1 yazı



İnönü Bulvarı No:42 Emek 06520 Ankara
Tel : 0312 212 20 72 – Faks : 0312 215 18 00
www.csgeb.gov.tr

İrtibat : E. YARDIMCIEL Memur
Tel : 296 64 39
e-mail : eyardimciel@csgeb.gov.tr

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL'IN 7/15713 ESAS NO'LU
YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP

"Kocaköprü Mevki K. Doğanca Yolu 5. Km. Keşan/EDİRNE" adresinde faaliyet göstermekte olan "Kale Madencilik San. ve Tic. A.Ş." unvanlı işyerinde 07/07/2010 tarihinde meydana gelen Halil Açıkgöz, Yunus Akbaş ve Volkan Hamarat isimli işçilerin ölümüyle sonuçlanan söz konusu iş kazası, İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığında görevli maden mühendisi bir baş iş müfettişi tarafından 07-10/07/2010 tarihleri arasında incelenmiş olup düzenlenen rapor gereği yapılmak üzere Bakanlığımız Edirne Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Baş iş müfettişi tarafından yapılan teftişte, 9 maddelik noksan husus tespit edilmiştir. Ayrıca, düzenlenen raporun VI. Bölüm "Sonuç ve Kanaat" bölümünde, olayın meydana gelmesinde kusuru bulunan kişilere yönelik kusur dağılımları yapılmıştır.

Söz konusu kaza, ocak 1. desandrede oksijen kaynağı ile metal profil kesimi yapılırken LPG tüpünün alev alması ve söndürülememesi nedeniyle mahalde yangın oluşması ve buna bağlı göçük dolayısıyla meydana gelmiştir. Ocakta mahsur kalan 3 işçi kaza sırasında karbonmonoksit (CO) zehirlenmesine maruz kalmıştır.

Ayrıca iş kazası incelemesini müteakip, işyerinde müfettiş tarafından aynı tarihlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden genel denetim yapılmış olup düzenlenen 20/07/2010 tarih ve AA/75 sayılı raporda, 5 madde noksan husus tespit edilmiş ve tespit edilen hususlar çalışan işçilerin yaşamı için tehlike arz ettiğinden, "İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik" gereği işyerinin kapatılması istenilmiştir.

"Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük"ün 176. maddesine göre, ocağın bütün kısımlarında, her gün her vardiyada, grizu ölçümleri yapılması ve ölçüm sonuçlarının noter tarafından onaylı "Emniyet Defteri"ne yazılması ile 41 inci maddesinde yer alan patlayıcı madde kullanımı gibi özel çalışmalar yapıldığı durumlarda da grizu ve metan ölçümlerinin yapılması zorunludur.

Hava ile metan karışımına Grizu denilmekte olup bu karışım yüzde 4 ile yüzde 15 arasında patlayıcı özellik taşımaktadır. Yürürlükteki mevzuatımıza göre, karışımdaki Metan yüzdesi yüzde 1'i geçtiğinde patlayıcı madde kullanılması, yüzde 2'yi geçtiğinde ise havalandırma çalışmalarının dışında bir çalışma yapılması yasaktır. Havadaki metan miktarının yüzde 2'yi geçmesi durumunda ise ocağın derhal boşaltılması gerekmektedir. Bu zorunluluklar gereği, metan oranının yüzde 1'in altında tutulması amacıyla bölgede etkili bir havalandırma yapılması, ortamın patlamasını engellemek için tutuşturucu kaynakların bulundurulmaması, (elektrikli cihazların exproof olması ve herhangi bir açık alev çıkaran kaynakların yer altına sokulmamasına), ayrıca düzenli olarak da gaz ölçümleri yapılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir.

Zonguldak ilinde kaçak ocağın tespit edilmesi (İhbarlar, vb.) durumunda, söz konusu ocaklar Valiliğin gözetiminde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü elemanları tarafından bombalanarak çalışamaz hale getirilmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizde 04/10/2010 tarihi itibarıyla Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından verilmiş toplam 11.840 açık ve yer altı madenciliği yapılan maden işletme ruhsatı bulunmaktadır. Maden işletmelerinin denetimi 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda yapılmakta olup MİGEM tarafından 2010 yılı içerisinde 2.963 adet sahanın denetimi yapılmış ve halen denetimlere devam edilmektedir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 206 adet yer altı kömür işletmesi mevcut olup bu ocakların 192 adedinde denetimler yapılmıştır. Denetim yapılanların sayısı toplam sayıya göre yüzde 93'tür.

Madencilik faaliyetlerinin Dünya standartlarında yürütülmesi için teknik ve idari yapılanmalar hızla yapılmaktadır. Çalışma ortamının daha da güvenli hale getirilmesi için teknolojik yenilenmeler ve çalışanların bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir.

