



T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği – Bilgi Edinme Birimi

Sayı : B.18.0.BHİ.0.00.00/610.01-104

Konu : Yazılı Soru Önergesi

05...12/2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Başbakanlığın 11.11.2009 tarih ve B.02.0.KKG.0.12-4478 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, Gaziantep Milletvekili Yaşar AĞYÜZ' ün, 7/9679 esas sayılı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup, cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK

Cevabi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

Bilgi:

Başbakanlık

**GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ SAYIN YAŞAR AĞYÜZ' ÜN
7/9679 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

SORU 1. 1995 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz dönemde yaşanan sel felaketinin nedeni Ayamama Deresi 14 yıldır neden ıslah edilmemiştir?

CEVAP 1. Bilindiği üzere; İstanbul' da sel felaketine maruz pek çok dere bulunmaktadır. Bunların her birinde geçmiş yıllarda muhtelif zamanlarda taşkınlar meydana gelmiş ve bu taşkınlar önemli ölçüde mal ve can zayiatına sebebiyet vermiştir.

Taşkınların sebeplerine bakıldığında aşırı yağışlar, dere yataklarının zamanında ıslah edilmemesi, imar planlarında dere yataklarına yeteri ölçüde yer ayrılmaması, dere yataklarının büyük bir rant sahası olarak görülmesi ve buraların kaçak yapılaşmaya konu olması gibi sebepleri sıralamak mümkündür.

Bütün bu hususlar göz önünde bulundurularak; dere ıslah projelendirme ve etüt çalışmalarında, derelerin ıslah kesitleri ile taşkın risk bölgelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere; İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 1997 yılında "*İstanbul'daki Dereelerde Yağmursuyu Akımının ve Kalitesinin Belirlenmesi ve Dere Islahlarında Esas Olacak Yağmursuyu Akım Modellerinin Analizi Raporu*", 1999 yılında ise "*İstanbul Su Temini, Kanalizasyon Ve Drenaj, Atıksu Arıtma Uzaklaştırma Master Plan Raporu*" ile değişik tarihlerde "*Derelerin Atıksu ve Islahlarına Ait Durum ve Tespit Raporu*" çalışmaları ve "*plankote ve şeritvari harita çalışmaları*" yapılmıştır.

Derelerin ıslah yapıları; drenaj alanına ait meteorolojik veriler (şiddet-süre-tekerrür yağış eğrisi vb.) ve hidrolik şartlar (yüzeysel akış özellikleri drenaj alan büyüklüğü vb.) ile yukarıda belirtilen raporlar ve İSKİ Master Planı ile belirlenen hususlara göre rasyonel metodu kullanılarak projelendirilmektedir.

Ayrıca, iklim değişikliklerine paralel değişen hidrolik şartların da etkisiyle 09.09.2009 tarihinde meydana gelen taşkın olayında yetersiz kalan mevcut ıslah kesiti, güzergâhların uygun kesitlerle yenilenmesi ile ıslahı olmayan kısımların ıslahı İSKİ Yatırım Programına alınmıştır.

İSKİ Genel Müdürlüğü dere ıslahı projelendirme ve etüt çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olup, dere ıslah imalatlarına bütçe imkanları dahilinde yıllara sari olarak devam etmektedir. Bu derelerden pek çoğunun inşaatı tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Bunlardan önemli olanlar, Alibeyköyderesi, Küçükköyderesi, Kağıthane deresi, Tavukçuderesi, Cindere, Kemiklidere, Haramidere vs. dir. Bir kısmının da inşaatları devam etmekte olup, bunların bitirilmemesinin sebebi ise dere yataklarında işgallerin fazla olması, etüt-proje, istimlak ve hukuki prosedürlerinin uzun sürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumdaki derelerden biride Ayamama deresidir. Üzerindeki işgaller kaldırıldıkça dere ıslahlarına hız verilmektedir.

SORU 2. Sizin "*Derenin intikamı ağır olur*" sözleriniz felaketin tek nedeni midir?

CEVAP 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Eylül 2009 Perşembe sabahı meteoroloji birimlerinin bilgilerine göre; hafta başında etkili olması beklenen yağışlara karşı alarmla geçmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri, yağışların başladığı tarihten 4 gün önce kritik noktalarda, baca, ızgara, kanal, dere temizliği gibi tedbirler almaya başlamıştır. İstanbul genelinde 2.220 araç gereç ve 6.370 personel su baskınlarına müdahale için hazır edilmiştir.



Ancak, meteoroloji verilerine göre İkitelli bölgesinde, 09.09.2009 Çarşamba günü gerçekleşen yağış değerlerine göre metrekaresine 1 saatte 88,4 kilogram yağış düşmüştür. İkitelli bölgesine düşen bu kısa süreli yağış Eylül ayı ortalaması olan 45 kg' ın iki mislidir.

SORU 3. *Dere ıslahı için istimlak edilerek yasal işlemleri tamamlanan bina ve gayrimenkul sayısı ne kadardır? Neden sonuçlandırılmamıştır? Sonuçlandırılmamasına kimler engel olmaktadır?*

CEVAP 3. Su havzalarında; İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak kaçak yapıldığı tespit edilen 2.540 adet yapının yıkımı gerçekleştirilmiştir. İstanbul genelinde ise 2004 yılından itibaren 7.449 adet yıkım işlemi gerçekleştirilmiş olup, bunlardan dere yataklarında oldukları tespit edilenler 321 adettir.

Ayrıca, Ayamama Deresi güzergâhında dere kadastral yatağında dolgu ve müstemilatlar ile yapılan işgallerin kaldırılması ve işletmelerin kadastral dere yatağı dikkate alınarak çevre güvenliğini sağlaması hususunda ilgili idarelere gerekli uyarılar yapılmış olup, bölgedeki yıkım çalışmalarına, ilgili ilçe belediyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından devam edilmektedir. Bu kapsamda belediye tarafından yapılan teknik çalışmalar neticesince; Ayamama Deresi yatağında bulunan 108 adet yapıda yıkım yapılması gerektiği tespit edilerek bunlardan teknik altyapısı bitirilen 76 tanesinin yıkımı bitirilmiş diğerlerinin işlemlerine devam edilmektedir.

SORU 4. *İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kayırmalı ihalelere para bulurken, Ayamama deresinin ıslahına kaynak bulamaması ve çalışma yapmaması görev ihmali, görev suçu değil midir?*

SORU 5. *Sel felaketinin bu boyutlara varmasında görev ihmali olan yöneticiler hakkında soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz?*

CEVAP 4,5. Ayamama deresinin ıslahının gecikmesi dere yatağı ve taşkın bandı içinde bulunan pek çok hukuksuz işgallerin kaldırılması için gerekli olan hukuki sürecin tamamlanamamasından kaynaklanmaktadır. Düşünüldüğü gibi yöneticilerin ihmalinden kaynaklanmamaktadır.

