

7/11607

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 129

Konu :Yazılı Soru Önergesi

001132

26 OCAK 2010

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 05.01.2010 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-18495 sayılı yazısı.

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN'in, tarafıma tevcih ettiği 7/11607 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, TTK Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

EK-1 Önerge Cevabı (2 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

**BURSA MİLLETVEKİLİ ONUR ÖYMEN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/11607)**

Sorular 1, 2, 5, 6, 8, 11:

- 11 Aralık Cuma günü Bursa'nın Kemalpaşa ilçesinin Bük Köyünde meydana gelen maden kazasından önce müfettişlerce tespit edilen ve giderilmesi için Aralık ayı sonuna kadar süre verilen eksiklikler nelerdi?
- Bu eksiklikler giderilinceye kadar madenin işletmesinin durdurulması yoluna niçin gidilmemişti?
- Bük Köyündeki madende çalışanlar arasında sigortasız çalışan işçi mevcut mudur?
- Aynı madende çalışanların kaç bir sendikaya üye bulunmaktadır?
- Bütün bu madenlerde havalandırma, gaz ölçümü gibi alanlarda müfettişlerce tespit edilmiş eksiklikler mevcut mudur?
- Hükümetin Ağustos 2009'da ayında çıkarttığı iş güvenliği yönetmeliğine maden mühendisleri odasınca yapılan itiraz Bakanlığınız ve ilgili diğer Bakanlıklarca değerlendirilmiştir midir? Değerlendirildiyse ne gibi işlem yapılmıştır?

Cevaplar 1, 2, 5, 6, 8, 11:

Bursa ili dahilinde ve Bükköy Mad. Tur. ve Tic. A.Ş. uhdesinde bulunan Sicil:104 sayılı kömür ruhsatı sahasında Mayıs-2009 tarihinde, Bakanlığımız tarafından değil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetim yapılmış ve denetim sonucunda belirlenen eksikliklerin Bakanlığın uygulamaları doğrultusunda altı ay içerisinde giderilmesi istenilmiştir.

İş Güvenliği Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup konu ile ilgili bilgilerin ve diğer soruların cevaplarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sorulması uygun olacaktır.

Soru 3:

Söz konusu maden ruhsatı hangi tarihte ve hangi makam tarafından kimin adına verilmişti ve madenin niteliği o ruhsatta ne şekilde belirtilmişti?

Cevap 3:

Söz konusu ruhsat, Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilk olarak 13.03.1953 tarihinde Vedia ÖGELMAN adına düzenlenmiş ve 02.11.1960 tarihinde Bükköy Mad. Tur. ve Tic. A.Ş.'ne devir edilmiştir. Kömür ruhsatı, 04.03.1987 tarihinde temdit edilerek 20 yıl süreli işletme ruhsatı ve işletme izni düzenlenmiştir. Ruhsat süresi, mevzuata uygun olarak, 09.02.2007 tarihinden itibaren 10 yıl daha uzatılmıştır.

Soru 4:

Kazadan kısa bir süre önce aynı madende bir çökük olduğu doğru mudur? Doğruysa buna rağmen madende çalışmanın sürdürülmesine nasıl izin verilmiştir?

Cevap 4:

Söz konusu madende kısa bir süre önce göçük olduğuna dair herhangi bir bilgi ilgili kurum olan Maden İşleri Genel Müdürlüğüne intikal etmemiştir.

Sorular 7, 9:

- Türkiye'de Bük Köyündeki madene benzer riskli kuruluşlarda çalıştırılan başka madenler var mıdır?
- Zonguldak'taki kamu sektörüne ait madenlerde mevcut olan otomatik gaz ölçüm sistemlerinin özel sektöre ait bütün madenler de uygulaması düşünülmekte midir?

Cevaplar 7, 9:

Madencilik sektöründe, yer altı ve yer üstü madencilik uygulamalarının kendine özgü çalışma usulleri ve riskleri bulunmaktadır. Bük Köyü'ndeki maden ocağı metan gazı içerdiğinden riskli ocaklardan olup bunun gibi metan içeren benzer kömür ocaklarına bazı bölgelerde rastlanılmaktadır. Ancak maden iş yerlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğe göre gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması halinde bu risk faktörünün en aza indirilmesi mümkün olmaktadır.

Zonguldak'ta TTK Genel Müdürlüğü ocaklarında mevcut otomatik gaz ölçüm sistemlerinin özel sektörlere ait madenlerde uygulanması tek başına kazaları önlemek için yeterli olmadığı gibi işletmelerin ekonomikliği ile de yakından ilgilidir.

Soru 10 :

Zonguldak'taki tam teçhizatlı kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki diğer bütün kömür madenlerinde de bulundurulması için gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır?

Cevap 10 :

Maden işyerlerinde meydana gelecek kazalarda, hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün 331. maddesi gereği Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından TTK Genel Müdürlüğü ve TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı tahlisiye ekipleri görevlendirilmiştir. Buna göre tahlisiye ekiplerinin bulunduğu Soma, Tunçbilek ya da Zonguldak'a fiziki olarak yakınlığına göre iş kazasının olduğu yere en yakın olan ekip, kazaya müdahale etmek üzere Bakanlığımız adına hareket etmektedir.