



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 10 Mart 2011
Sayı: 14924

18851

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim.


Ali Rıza Öztürk
Mersin Milletvekili

Kahramanmaraş ili Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda 10 Şubat 2011 günü meydana gelen maden kazası 9'u hala toprak altında olmak üzere 11 kişinin ölümüne yol açmıştır. Kazanın meydana geldiği bölgeyle ilgili olarak daha önceden sıkıntıların olduğunu anlatan belgeler basına yansımıştır. Bu belgeler:

Belge 1: EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün 28.02.2010 tarihli "Termik Santraller ve Maden Sahaları Daire Başkanlığı"na gönderdiği, İşletme Müdür Vekili Arif Şahin imzalı yazı

Belge 2: Yazı ekindeki, Maden Mühendisleri Mehmet Salmanoğlu ve Hasan Baştürk imzalı 11.01.2010 tarihli rapor

Belge 3: EÜAŞ'ın, Çöllolar kömür sahasını işleten Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gönderdiği "önlemlerin alınmasını" isteyen 16.02.2010 tarihli yazı,

Belge 4: AEL İşletme Müdürü Süha Dinç imzalı, yapılan tespitleri 8 madde halinde sıralayan ve tehlikeye işaret eden, 16.02.2010 tarihli Bilgi Notu.

Kazanın meydana geldiği bölgenin işletmesi 28 yıllığına işletmesi Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilmiştir. EÜAŞ'ın bu firma ile yapmış olduğu anlaşmanın maddeleri arasında, ilk üç yılda çıkarılacak kömürün EÜAŞ tarafından % 50 zamlı alacağına dair bir madde olduğu iddia edilmektedir. Bu çerçevede;

1- Ocak sahasında ciddi heyelan çatlakları olduğu ve bu tehlikenin kazadan bir yıl önce bilindiği ve önlem alınmadığı iddiaları doğru mudur?

2- Yukarıda belirtilen belgeler basına yansımış olup bu belgeler detaylı incelenmiş midir? İncelendi ise konu ile ilgili olarak ne gibi tedbirler alınmıştır?

3- Bu sahada, çok önemli bir uygulama olan 'susuzlaştırma' yapılmış mıdır?

4- EÜAŞ ve ilgili firmanın Alman Proje Firması'na yaptırdığı 'şev analizi' ve 'modelleme' çalışmasına uyulmama gerekçeleri nelerdir?

5- Genel şev açıları 2 kilometre yakındaki EÜAŞ Kışlaköy Kömür Sahası'nda 22-24 derece iken, Çöllolar sahasında neden 45-50 derece ile çalışma yapılmıştır?

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, "Bu olayı deprem tetiklemiş olabilir" diye beyanat verirken, 2 kilometre yakındaki Devlete ait kömür sahasının hiçbir şekilde etkilenmediğinin sorgulaması tarafınızdan yapılmış mıdır?

7- EÜAŞ'ın, Park Teknik ve Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den kömürü üç yıl süreyle yüzde 50 zamlı aldığı doğru mudur?

8- Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilk 3 yıl yüzde 50 zamlı kömür vereceği için emniyet tedbirlerini almadan, şev açıları aşırı bir şekilde yükselterek, bir riske girmiş midir? Böyle bir riske girdiyse EÜAŞ yetkilileri bu durum hakkında ne gibi önlemler almıştır?

9- EÜAŞ'ın kendi sahasından kömür alımı yıllardır devam ederken, bu çalışma yavaşlatılıp; Çöllolar sahasına neden öncelik verilmiştir?

10- EÜAŞ, Çöllolar sahasında çalışan teknik kadroların sürekli değiştirilmesine ilişkin herhangi bir gözlemlerde bulunmuş mudur?

11- EÜAŞ Termik Santral Maden Sahaları Müdürlüğü görevinde bulunan Necmettin Erdoğan bir ay önce sahanın işletmesini alan Park Teknik ve Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de önemli bir göreve getirilmiş midir?

12-EÜAŞ, Park Teknik ve Elektrik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, Çayırhan Termik Santrali 24 milyon ton kömür temini işini Eylül 2010 ayında ihale yapmadan, 'imtiyaz devri' ile vermiş midir?

13- Toprak kaymasının ve oluşan çatlakların bir kilometre yakınına yaklaştığı ifade edilen B Termik santrali de risk altında mıdır?

14- Risk'in büyük olduğu ifade edilerek, Çoğulhan Beldesi ve Sinekli Köyü gibi yerleşim yerlerinin kaldırılmasının düşünüldüğü doğru mudur?

15- Kazadan sonra, Park Teknik A.Ş.'nin sözleşmesinin feshedilip, bölgenin "afet alanı" ilan edilmeye hazırlandığı doğrumudur? Böyle bir girişim, ilgili şirketi kurtarmak için mi yapılmaktadır?

16- 9 kişinin hala toprak altında çıkarılmamış olmasının ardından uzun bir süre geçmesine rağmen, Hükümet'ten, ilgili bakanlıklardan neden kamuoyunu doyurucu bir açıklama gelmemektedir?