

7/17560

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 114

13 Ocak 2011

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-17560)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 04.01.2011 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-27981 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Bülent BARATALI'nın, tarafıma tevcih ettiği 7/17560 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

Ek-1 Önerge Cevabı (1 Sayfa)

Ek-2 Resimler (4 Sayfa)

DAĞITIM :

Gereği :	Bilgi :
TBMM Bşk.	Başbakanlık

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN BÜLENT BARATALI'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/17560)**

Sorular 1, 2, 3:

22 Aralık'ta Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay, bizleri ve bütün Türkiye'yi üzüntüye boğmuştur. 12 gün boyunca elektrikler kesik olduğu için, aydınlatma amacıyla kullanılan tüpten sızan gaz nedeniyle yaşanan bu trajik olay, doğal sebepler, yağın kar ya da ulaşım güçlüğü gibi nedenlerle geçiştirilemez. Bu bağlamda;

-11 Aralık'ta yağın yoğun kar nedeniyle aynı bölgede kaç köyün elektriği kesilmiştir? BEDAŞ'ın bu kesintilerden haberi ne zaman olmuştur? Onarma çalışmalarına ne zaman başlanmıştır? Bu çalışmalarla ilgili tutulan tutanak ya da rapor var mıdır?

-Doğal koşullar ne kadar zorlu olursa olsun, Türkiye'nin göbeğinde bir yerleşim merkezinde yaşanan bir elektrik arızasının 12 gün boyunca onarılamamasının mantıklı bir açıklaması var mıdır? Yoğun kar nedeniyle onarılamadığı yolundaki gerekçeler, Bakanlığınız açısından ne kadar inandırıcıdır?

-2010 yılında çağdaş medeniyet ve ileri demokrasi yaşanıldığı söylenen bir ülkede, 12 gün boyunca elektrik kesintisinin olması Bakanlığınız açısından düşündürücü değil midir? Bu olaydan dolayı yetkililer hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır?


Cevaplar 1, 2, 3:

Konu ile ilgili olarak özelleşen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazıya göre özetle; "11, 12, 13 ve 18 Aralık 2010'da Kastamonu'da meydana gelen fırtına, yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle enerji dağıtım şebekesi büyük oranda hasar görmüştür. 200 km enerji nakil hattı ve 16 köy alçak gerilim enerji dağıtım sistemi ağır hasarlı olmak üzere, 6 ilçe merkezi ve Kastamonu genelinde toplam 687 köy/yerleşim birimi enerjisiz kalmıştır. 628 AG direği, 140 YG direği, 813 ağaç direği zarar görmüş ve 1.203 noktada enerji nakil hattı üzerine ağaç devrilmesi, 2.555 noktada da buz/rüzgar yükü ile gerilme nedeniyle toplamda 3.758 noktada iletken kopma olayı gerçekleşmiştir. Arazinin dağlarla kaplı olmasından dolayı ulaşımında büyük zorluklar ile karşılaşmıştır.

10.12.2010 tarihinde saat 20.⁰⁰'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan ve Alo 186 çağrı merkezine iletilen arızalar kayıt altına alınarak ekipler derhal arızalara müdahale etmiştir. Ayrıca 11.12.2010 tarihinde Kastamonu Valiliğince oluşturulan kriz masasının tüm toplantılarına katılmış ve alınan tüm ilgili kararların uygulanması sağlanmıştır. Afet süresince eldeki ve diğer sorumluluk sahiplerinden temin edilen bütün imkanlar kullanılarak belirlenen öncelik sırasına göre arızalara müdahale edilmiştir. Burada öncelik enerji nakil hatlarına verilmiş, çalışması tamamlanan enerji nakil hatlarına bağlı köy besleme hatlarına hızlıca müdahale edilerek köylere enerji sağlanmıştır. Dolayısıyla 11-19 Aralık 2010 ile 20-31.12.2010 tarihleri arası yüzlerce köyü kapsayan enerji sistemine tüm imkanlar seferber edilerek müdahale edilmiş ve enerjinin bölgeye verilmesine azami gayret gösterilmiştir." denilmektedir. Yaşanan olumsuz hava şartlarının bölgedeki söz konusu enerji nakil hatlarına vermiş oldukları hasarı gösterir resimler yazı ekinde gönderilmektedir.




İnebolu/Akkonak Köyü - Buz yükü yüzünden kırılan demir direk




Bozkurt/Arpalıkbaşı Köyü - Buz yükünden kırılan demir direk


Handwritten signatures or marks.




İnebolu/Akkonak - Eğrilmiş demir direk




İnebolu/Şeyhömer - Eğrilmiş demir direk




Taşköprü/Köçekli Köyü - Direk üzerinden düşmüş travers



Pınarbaşı/Kapancı Köyü - Buz yükü yüzünden kopan hatlar



Doğanyurt /Küçüktepe Köyü - Buz yükü yüzünden eğrilen demir direk



Şenpazar/Harmangeriş Köyü - Buz yükü yüzünden yıkılan demir direk

30