

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7-3680

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 422

22 Şubat 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-3680)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 08.02.2012 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00-46837 sayılı yazısı.

Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Ali EDİBOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/3680 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :

-Önerge Cevabı (2 Sayfa)

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ EDİBOĞLU
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/3680)

Sorular 1, 2, 3:

Hatay ili dahilinde 6 gündür (21.01.2012-27.01.2012 tarihleri arasında) 18 belde ve 86 köye elektrik verilememekte, bazı belde ve köylerde ise sık sık elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Son 1 hafta içinde bölgede Orta Gerilim (OG) ve Alçak Gerilim (AG) seviyelerinde toplam 1000'den fazla elektrik direği yıkılmıştır. Bu nedenle bölgenin oldukça geniş bir alanına uzun süredir elektrik verilememekte veya sık kesintiler yaşanmaktadır. Bu çerçevede;

-Yıkılan direklerin hepsi eski midir? Eski ise bakımları neden yapılmamıştır? Yeni olanlar var ise malzeme ve müteahhitlik hataları var mıdır?

-Direk ve hatların bakımlarının zamanında yapılmamış olması ve gereken bazı iyileştirme yatırımlarının zamanında gerçekleştirilmemesinin nedeni bölgedeki elektrik dağıtım faaliyetinin özel şirkete devredilecek olması mıdır?

-Direk ve hatların bölgede olabilecek kar ve buz yükü hesapları doğru yapılmış mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3:

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazıda özetle; "Hatay ilimizde olağan dışı aşırı kar yağışı sonucu iletken ve direkler üzerinde aşırı buz yükü oluşması, ağaçlık bölgelerde ağaç dallarının koparak iletkenler üzerine düşmesi ve zeminin de yumuşaması neticesinde direkler yıkılmıştır. Şirketimizce tesis ve yatırım işleri ilgili mevzuat ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü teknik şartnameleri doğrultusunda yapılmakta, bu olağan dışı aşırı kar yağışının sonucunda elektrik şebekemizdeki eski ve yeni tesis edilmiş elektrik direklerimizden bazıları hasarlanmış olup bazıları ise yıkılmıştır. Dolayısıyla, Hatay ili 1. buz yükü bölgesinde bulunmakta olduğundan direk ve hat hesapları 1. buz yükü bölgesine göre projelendirilerek tesisler yapılmaktadır. Hatay ilinde meydana gelen ve hasar oluşmasına sebep olan iklim şartları 1. buz yükü bölgesi kriterlerinin üzerinde oluşmuştur.

Hatay İl Müdürlüğümüz yatırım ve bakım onarım faaliyetlerini özelleştirme sürecinden bağımsız olarak yapmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz bünyesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan yatırımlar doğrultusunda tesislerin yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan ek tesislerin yapımı devam etmektedir. Hatay ilimizde 2010 yılında 13.145.200 TL, 2011 yılında ise 21.667.789 TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Sorular 4, 6:

-Bölgede meydana gelen büyük ölçekli direk yıkılması ve hat kopması olaylarına müdahale edecek kadar yeterli ekip var mıdır? Yeterli ekip yok ise TEDAŞ'ın diğer bölgelerinden neden destek alınmamıştır?

-Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bağlı olduğu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) bölgede çözüm için ne gibi adımlar atmıştır?

Cevaplar 4, 6:

Hatay merkez ve tüm ilçelerde arıza onarım ve bakım işleri için ekip sayısı yeterli durumdadır. Ancak elektrik şebekesindeki hasarın büyük olması sebebiyle, mevcut ekiplere ilave olarak Şirkete bağlı Adana ve Osmaniye İl Müdürlüklerinden ve Kırıkkhan, Hassa, Dörtöl ve ilçelerinden takviye ekipler alınmıştır. Hasarlar toplam 35 ekip ve 250 personel ile giderilmiştir. Hasarların giderilmesinde Toroslar EDAŞ Şirket bünyesindeki Adana, Mersin, Gaziantep ve Osmaniye illerinden malzeme takviyesi de yapılmıştır.

Şirket Müdürlüğünün konuyla ilgili yetkilileri, ilk günden itibaren arızaların giderilmesi ve elektriksiz yerlere bir an önce elektrik verilmesi için tüm çalışmalarda ve sorunların çözümünde bizzat yer almışlardır. Yapılan bu çalışmalara sağlanan koordinasyon sonucunda TEDAŞ Genel Müdürlüğü önemli katkı sağlamıştır.

HATAY MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ EDİBOĞLU
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/3680)

Soru 5:

Ortaya çıkan arızanın boyutları, vatandaş üzerindeki etkileri ve arızaya müdahale yolları ile arızanın giderilme süresi hakkında yöre halkına açıklama neden yapılmamaktadır?

Cevap 5:

Valilik kriz merkezine sürekli olarak bilgi akışı sağlanmış olup kar yağışının verdiği hasarın boyutları hakkında vatandaşlar, arıza servislerine ve tüm personelin şahsi ve işyeri telefon numaralarına ulaşarak bilgi alabilmiştir.

Soru 7:

Bölgedeki elektrik dağıtım faaliyetinden sorumlu Şirket hakkında hizmet ve tedarik kalitesi hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?

Cevap 7:

Şirket hizmet kalitesini üst düzeye çıkartmak için ISO 9000 kalite belgesi almış ve hizmet kalitesini EPDK mevzuatları doğrultusunda yürütmektedir. Ancak yaşananlar afet boyutunda olup en kısa sürede hasarlar giderilerek tekrar enerji verilmesi sağlanmıştır. EPDK'ca hizmet kalitesine ilişkin verilerin 01.01.2013 tarihinden itibaren otomatik olarak kaydı öngörülmektedir.

Soru 8:

Elektrik yokluğu ve sık sık ortaya çıkan elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşın mağduriyeti nasıl giderilecektir. Elektrik kesintisinin neden olduğu, özellikle elektrikli ev aletlerinde ve sanayi tesislerindeki bazı elektrikli cihazlarda ortaya çıkan arızaların telafi edilmesi için nasıl bir yol izlenecektir?

Cevap 8:

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı cevaba göre; Elektrikli ev aletleri ve cihazların yanma ihbarları Kurumca kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir. Şirketten kaynaklanan hasarlar, Arıza Onarım Bakım Firmalarının 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortalarından karşılanmaktadır.