



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : B.13.SGB.0-12.00-00-7/610-140
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/863)

12-12-2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 10.11.2011 tarih ve 28243 sayılı yazınız.

İzmir Milletvekili Musa ÇAM'a ait 7/863 Esas No'lu yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır. Bilgilerinize arz ederim.

Faruk ÇELİK
Bakan

EK : 1 Yazı



İnönü Bulvarı No:42 Emek 06520 Ankara
Tel : 0312 212 20 72 – Faks : 0312 215 18 00
www.csgb.gov.tr

İrtibat : E. YARDIMCIEL Memur
Tel : 296 64 39
e-mail : eyardimciel@csgb.gov.tr

**İZMİR MİLLETVEKİLİ MUSA ÇAM'A AIT 7/863 ESAS NO'LU YAZILI SORU
ÖNERGESİNE İLİŞKİN CEVAP**

Afşin-Elbistan B Termik Santraline kömür tedarik eden, Park Teknik Elektrik Madencilik Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen EÜAŞ AEL Çöllolar Açık İşletmesi unvanlı işyerinde 06-10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen heyelan olayları nedeniyle, birinci heyelanda bir, ikinci heyelanda ise bir olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi ise halen toprak altında olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ocakta gerekli tüm arama kurtarma çalışmaları ilk etapta yaklaşık 100 kişilik AKUT ekibiyle yapılmıştır. Yüklenici Firmanın Çayırhan İşletmesinden getirdiği kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, özellikle metal ve boşlukların tespiti için sahada jeofizik araştırma yapmıştır. Cep telefonlarından sinyal almak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ocak içerisinde, kaza geçiren personelin aranması ve bulunması amacıyla saha her türlü imkânlar seferber edilerek komple taranmıştır. ASELSAN bölgede seçmeli çağrı ve telsiz seri numaralarına bağlı arama çalışmaları yapmıştır. 2 askeri helikopter ile saha 4 gün boyunca sürekli taranmış, havadan fotoğraflama yapılarak fotoğraflar üzerinden saha incelenmiştir. Sahada heyelan aynalarından itibaren 100 metre açıklıkta koruma bandı çekilmiştir.


Söz konusu çalışmalar heyelanlar sonrası ivedilikle yapılmıştır. Arama kurtarma çalışmalarına yönelik; heyelan bölgesine su girişinin önlenmesi, saha stabilitesinin takibi (gözlem istasyonları), sahada yer altı ve yer üstü drenaj çalışmaları gibi faaliyetler ise EÜAŞ Genel Müdürlüğü, yüklenici firma ve konularında uzman kurum ve kuruluşlar tarafından (MTA Genel Müdürlüğü) halen devam etmektedir. Ayrıca, Yüklenici Firma tarafından yapılan ve yakın zamanda tamamlanan göçük alanı arama-kazı ve sondaj faaliyetlerinden ise henüz bir sonuç alınamamıştır.

06.02.2011 tarihindeki heyelandan sonra ocakta çalışma yapılmamış ve kömür üretimine ara verilmiştir. Bu kazaların hemen akabinde söz konusu saha, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız iş müfettişlerince denetlenmiş ve kömür üretim faaliyetleri durdurulmuştur. Heyelanların sebepleri hem adli kurum hem de diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından halen araştırılmaktadır.

Söz konusu işyerinde meydana gelen ilk iş kazası ile ilgili olarak İş Teftiş Adana Grup Başkanlığınca 1 baş iş müfettişi görevlendirilmiş ve 07-08.02.2011 tarihlerindeki inceleme teftişini müteakip rapor düzenlenmiştir. Raporda; sahada yol çalışması ve kurtarma faaliyeti dışında kömür üretimi ve dekapaja (örtü kazı) yönelik bir çalışma yapılmadığı tespit edilmiştir.

10.02.2011 tarihinde meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2 baş iş müfettişi ve 1 iş müfettişinden oluşan bir heyet görevlendirilmiş 11-14.02.2011 tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan inceleme teftişini müteakip rapor düzenlenmiştir. Raporda; 09.02.2011 tarihinde açık işletme sahasında kontrol ile görevli ekipler tarafından kuzey-doğu şevinde bir çatlak tespit edildiği, bu çatlak boyutları, konumu ve etki alanı gibi tespitleri yapmak üzere 10.02.2011 tarihinde içinde Park Teknik üst yönetiminin de bulunduğu 10-15 kişilik bir grubun inceleme yapmak üzere sahaya gittikleri hususları tespit edilmiştir. İkinci olay bu kontrollerin yapılmakta olduğu sırada meydana gelmiştir.

Adıgeçen işyerinde 06.02.2011 ve 10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen iş kazalarına bağlı olarak Bakanlığımızca yapılan teftişler ve teftişler sonucu tespit edilen hususlar ile yapılan işlemler aşağıda açıklanmıştır.



Teftişler sonucu hazırlanan raporda; Park Teknik Elektrik Madencilik Tur. San. ve Tic. A.Ş. Çöllolar Açık İşletmesi unvanlı işyerinde, su drenajının yapılamamasından dolayı oluşacak telafisi güç durumların engellenmesi amacıyla sahadaki su tahliyesi ve drenajı işlemleri ile toprak (göçük) altında bulunan kazazedeleri arama kurtarma faaliyetleri dışında kalan kömür üretimine yönelik olan dekapaj ve kömür kazı faaliyetlerinin durdurulmasının ve işyerinin “Kısmi Kapatılması”nın uygun olacağı, ayrıca heyelan bölgesinde aktivasyonun devam etmesi, çatlakların bulunması nedeniyle heyelan aynalarından itibaren yüz metrelik alanın tehlikeli bölge ilan edilerek özellikle sivil halka gerekli duyuruların yapılarak bilgilendirilmesi ve tehlikeli bölgeye girmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının uygun olacağı görüş ve kanaatinde bulunulmuştur.

Rapor, 4857 sayılı İş Kanununun 79’uncu maddesine gereğince, 05.03.2004 tarih ve 25393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik’in 17’nci maddesine göre 15.02.2011 tarihinde T.C. Afşin Kaymakamlığı’na, işverene ve Bakanlığımız Gaziantep Bölge Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. T.C. Afşin Kaymakamlığı tarafından “Kısmi Kapatma”nın uygulanması için gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Bahse konu Yönetmelik gereğince 17.02.2011 tarihinde Bakanlığımız Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nde İş Teftiş Adana Grup Başkanlığından görevlendirilen baş iş müfettişleri, Gaziantep Bölge Müdürü Vekili ve İşveren Temsilcisi ile yapılan toplantı sonucunda “Kısmi Kapatma” kararında mutabık kalınmış ve karar kesinleşmiştir.

Kazanın nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme devam etmektedir. Afşin-Elbistan Kömür havzasında olası risklerin minimize edilmesine yönelik olarak, MTA Genel Müdürlüğü tarafından havzada geniş çaplı bir susuzlaştırma projesi yürütülmektedir.

Söz konusu iş kazalarından önce işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden aşağıda belirtilen teftişlerin yapıldığı belirlenmiştir.

TEFTİŞ TÜRÜ	TEFTİŞ TARİHİ	SONUÇ
Genel	21.03.2008	35 Noksan Derhal Giderilmesi
İnceleme	09.04.2008	Kurma İzni İncelemesi
İnceleme	10.02.2010	İşletme Belgesi İncelemesi
İnceleme	22.09.2010 23.09.2010	Şikayet İncelemesine istinaden genel inceleme-15 Noksan Derhal Giderilmesi

İş sağlığı ve güvenliği alanında AB mevzuatına uyum çerçevesinde gerek 89/391 sayılı AB Direktifi, gerekse 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen daha kapsamlı bir yasanın hazırlanması gerekliliğini doğurmuştur. İlgili uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir.

