



T.C.  
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/6362

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610/ 23375  
Konu: Soru Önergesi (7/6362)

18/05/2012

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

**İlgi** : 24.04.2012 tarihli ve 62666 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Eskişehir Milletvekili Kazım KURT' un, Porsuk Barajındaki kapakların açılmasından dolayı yaşanan su taşkınları ve alınacak önlemlere ilişkin, 7/6362 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

  
**Prof. Dr. Veysel EROĞLU**  
Bakan

EK:  
Cevabi Yazı (1 sayfa)

**ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ KAZIM KURT'UN**  
**7/6362 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA**  
**ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

**SORU 1.** *Porsuk Barajındaki kapakların açılması, önceden gerekli önlemler alınarak ve programlı bir şekilde yapılamaz mıydı?*

**CEVAP 1.** Porsuk Barajı dolusavak kapakları açılmamış, sadece dipsavak vanası açılarak su tahliye edilmiştir. Tahliye edilen su miktarı, Baraja giren ve çıkan suyun dengelenebilmesi için 27,5 m<sup>3</sup>/s'den 34,5 m<sup>3</sup>/s'ye çıkarılmıştır. Bu süreçte baraja gelen su miktarı 74,3 m<sup>3</sup>/s'ye kadar yükselmiştir. Bilahare dipsavak vanası, Baraja gelen suyun düşmesiyle birlikte kısılarak, eski konumuna getirilmiştir.

**SORU 2.** *Baraj sularının saliverilmesi nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerimizin sahip olduğu ekili arazi miktarı ne kadardır?*

**CEVAP 2.** Porsuk Barajı çıkışından, Eskişehir sulama şebekesine su alınan Karacaşehir Regülatörüne kadar olan 35 km'lik kesimde, yan derelerden gelen ilâve sularla birlikte toplam debi 43 m<sup>3</sup>/s'ye çıkmış; su, bazı bölümlerde yatak dışına taşmış, Yenisoğça, Gökçekısı ve Kızılınler Köylerinde toplam 550 dekar alan su altında kalmıştır. Geçmiş yıllarda bu bölgelerde ıslah yapılması teklif edilmiş ise de, vatandaşların ağaçlarını kesip muvafakat vermemeleri sebebiyle çalışma yapılamamıştır. Eskişehir'le Porsuk Çayının Sakarya Nehri ile birleştiği yere kadar olan yaklaşık 200 km.lik bölümü, 2005-2008 yılları arasında yatak kapasitesi 60 m<sup>3</sup>/s olacak şekilde temizlenmiştir. Porsuk Barajından tahliye edilen ve baraj mansabındaki derelerden gelen su, toplamda en fazla 50 m<sup>3</sup>/s civarında olmasına rağmen, Porsuk Çayının bazı kesimlerinde su, yatak dışına çıkmıştır. Bunun sebebi, 08.12.1949 tarihli ve 7374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 10048 sayılı Bakanlar Kurulu'nun Kararına aykırı olarak, Porsuk Çayı yatağının çeşitli müdahalelerle daraltılmasıdır. Porsuk Çayı kenarında oluşturulan seddeler, arazi kazanmak maksadıyla yer yer dağıtılarak müdahale edilmiş ve bunun neticesinde, 2.420 dekar alanda zarar meydana gelmiştir. Porsuk Çayı kenarında, Alpu-Koşmat Köyü tarafından işletilen pompaj sulama tesisinde, işleten tarafından yapılan müdahale ile sedde açık bırakıldığından, su buradan girerek 4.000 dekar araziye yayılmıştır. Taşkın bilgisi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne (Eskişehir) ulaşır ulaşmaz, bahse konu sedde onarılmış ve daha fazla suyun araziye girişi engellenmiştir.

**SORU 3.** *Kimlerin ne kadar zarara uğradığını, hangi kurum tarafından tespit edilecektir?*

**SORU 4.** *Bu çiftçilerin zararları, kim tarafından karşılanacak?*

**SORU 5.** *Zarara uğrayan bu alanlarda, zararın karşılanması için hangi önlemler alınacak?*

**SORU 6.** *Bu çiftçilerimizin bankalara ve devlete olan borçları ile ilgili bir iyileştirme, ödeme kolaylığı gibi yapılandırma söz konusu olacak mı?*

**CEVAP 3-6.** Sorulan hususlar Bakanlığım görevleriyle alakalı değildir.

**SORU 7.** *Özellikle Alpu merkezi içinde kalan konut, işyeri ve benzeri mekânlardaki zararlar, kim tarafından nasıl giderilecektir?*

**CEVAP 7.** Alpu ilçe merkezinde herhangi bir taşkın olmamış, dolayısıyla bu sebeple konut ve işyerlerine su girmesi söz konusu değildir. Sadece Alpu ilçe merkezinde Porsuk Çayı üzerindeki köprüünün memba ve mansabında bulunan iki adet binanın bodrum katlarına su girmiştir. Her iki bina da, Porsuk Çayı yatağı içine inşa edilmiştir.

