

7/1315

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.11-610 3847
Konu : Bartın Milletvekili
M.Rıza YALÇINKAYA'nın
Yazılı Soru Önergesi.

.../.../2011

21 Aralık 2011

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 30.11.2011 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.02.00/32485 sayılı yazınız.

Bartın Milletvekili M.Rıza YALÇINKAYA'nın, Bakanlığımıza yöneltmiş olduğu TBMM 7/1315 Esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiş olup, önergeye ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAĞRAKTAR
Bakan

EK :

- Cevap Yazısı (2 Sayfa)

BARTIN MİLLETVEKİLİ
SAYIN M.RIZA YALÇINKAYA'NIN
T.B.M.M. 7/1315 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGELERİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Bartın Irmağı mitolojide "suların ilahı" anlamına gelen Parthenios adı ile anılmaktadır. Gökırmak ve Kocanaz Çaylarının Bartın şehir merkezinde birleşerek oluşturduğu Bartın Irmağı yaklaşık 15 km akarak Boğaz Mevkii'nde Karadeniz ile birleşmektedir. Irmağın geçtiği tüm güzergâh boyunca çevresi birinci derece doğal sit alanı olup, koruma altına alınmıştır.

Yemyeşil bitki örtüsünün oluşturduğu doğal peyzaj görünümüyle bölge turizmine önemli katkı oranda katkı sağlayan ırmak, sanayi bölgelerindeki bazı fabrikalardan bırakılan kimyasal içerikli sıvı atıklar nedeniyle kirlenmekte, yemyeşil görüntüye sahip olan ırmak siyah akmaktadır.

Kirlilik nedeniyle simsiyah bir renge bürünen ırmak, çevre ve halk sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Doğal yaşamında yok olmaya başladığı ırmakta, zaman zaman sayıyla ifade edilemeyecek boyutta balık ölümleri yaşanmakta su yüzeyi ölü balıklarla kaplanmaktadır.

Bartın halkı ve çevre gönüllüleri de, Bartın Irmağındaki bu olumsuzluklara duyarlı kalarak ilgililere gerekli müracaatları yapmasına ve konuyu basın açıklamaları yaparak gündeme getirmelerine rağmen hemen hemen her hafta sonu ırmağa bu zehirli kimyasal İçerikli sıvı atıklar sanayi kuruluşlarınca bırakılmaktadır. Konunun Önemi nedeniyle;

1- Bartın ırmağının kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından defalarca incelemelerde bulunulmasına rağmen, Bartın ırmağında kirlilik devam etmekte ve konuyla ilgili kesin bir sonuç alınamamaktadır. İlimiz için Önem arz eden konunun bir an Önce çözüme kavuşturulması amacıyla bir inceleme başlatmayı ve konuya yönelik acil bir önlem almayı düşünüyor musunuz?


2- Bartın ırmağına, kimyasal İçerikli sıvı atık bırakan fabrikalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse bu fabrikalara her hangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa neden hala bu tesisler Bartın Irmağı'nı kirlletmektedir? Bu vurdumduymazlıklarının sebebi nedir?

CEVAP:

Bartın Irmağının kirlilik durumu İl Müdürlüğümüzce sürekli olarak kontrol altında tutulmakta, kirliliğe neden olan tesis ve işletmeler hakkında gerekli idari ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce 30.10.2011, 14.11.2011 ve 27.11.2011 tarihlerinde yapılan incelemelerde:


Bartın Irmağı'nın Orduyeri Mevkiinde ırmağın doğal renginden farklı siyahımsı bir renkte aktığı, ırmak güzergâhı boyunca yapılan gözlemlerinde renk değişiminin organize sanayi bölgesinden itibaren başladığı, Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve boyama yapan



tek tekstil fabrikası olan Tüsa Denim Tekstil San. Tic.A.Ş.'nin atık su arıtma tesisini çalıştırmadığı tespit edilmiş olup söz konusu firmaya 01.11.2011 tarihinde atık su arıtma tesisini çalıştırmadığı için 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20.maddesinin (f) bendi gereği 85.475,00 TL idari para cezası uygulanmış ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yine analiz sonuçlarının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 10.3'teki sınır değerlerinin üzerinde olduğunun tespit edilmesi nedeniyle 05.12.2011 tarihinde Çevre Kanunu'nun 20. maddesi (r) bendi ve aynı maddenin 2. fıkrası gereği 102.567,00TL idari para cezası uygulanmış ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kirliliği önleyici tüm tedbirlerin alınması, tesisin düşük kapasite ile çalışılması ve boyama işleminin yapılmaması şartıyla, söz konusu tesise Çevre Kanunu'nun 15.maddesi 1.bendi gereği, bakım- onarım çalışmalarının test edilebilmesi için, 70 gün süre verilmiştir.

A handwritten signature in black ink is visible, along with a faint circular stamp or seal that appears to be an official mark.