



T.B.M.M.
BARİŞ ve DEMOKRASİ PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Sayı: 732
Tarih: 12.03.2012

5306

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Mülkiye BIRTANE
Kars Milletvekili

Basına yansıdığına göre, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'ndeki Gazi İlköğretim Okulu'nda 5 yıl önce güçlendirme çalışması yapılıyor. Ancak duvarlarda perde beton kullanıldığı için güçlendirme çalışmasının bitmesi ile birlikte okulda rutubet oluşmaya başlıyor. Sorun yıllardır devam etmesine rağmen henüz bir çözüm bulunmamış ve öğrenciler eğitimlerini bu rutubetli sınıflarda sürdürüyor. İddia edildiğine göre bazı sınıflarda rutubet oranı %90'lara varmış durumda.

Aşırı rutubetli sınıflarda öğrenim gören öğrencilerden bazılarının nefes alıp vermekte zorlandığı da söyleniyor. Bu durum okul velileri ve idarecileri tarafından yazılı olarak ilgili makamlara bildirilmiş ve çözüm istenmiş. Ancak şimdiye kadar konuyla ilgili somut bir adım yoktur.

Bu bağlamda;

- 1-Sorun size intikal etmiş midir? İddialarla ilgili okulda bir inceleme yapılmış mıdır?
- 2-Sorunu çözmek için ne yapılması düşünülüyor?