

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.15.0.SGB.02.610 - 2239

13 Kasım 2012

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-9434)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 01.10.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-86573 sayılı yazısı.

Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN'in tarafıma tevcih ettiği 7/9434 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EKLER :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/9434)

Sorular 1, 2, 3, 4:

Tarımsal sulamada elektrik enerjisi yoğun olarak kullanılmaktadır. Tarla, bağ ve bahçelerde bulunan trafolar ve su motorlarının çoğunluğu vatandaşlara ait olduğu için bakım, arızaları kendileri tarafından yapılmaktadır. Havaların çok sıcak gittiği bu günlerde Diyarbakır çevresinde ve özellikle Bismil ilçesinde derin kuyu sondajlarından su çekmek için kullanılan su motorları elektrik enerjisinin voltajının düzensiz olarak gelmesi sonucu yanmıştır. Elektrikte yaşanan dalgalı voltaj nedeniyle 300-400 su motorunun yandığı ifade edilmektedir.

Tarafıma gelen şikayetlerde, sorunun bakanlığınıza bağlı elektrik üretim, iletim idaresi ile elektrik dağıtım şirketinden kaynaklandığı, ancak sorumluluğu kimsenin almadığı bildirilmiştir. Su motorları dalgalı gelen elektrik voltajının düşmesi ve aniden yükselmesi sonucu yandığı ve bunun sorumlusunun vatandaş değil elektrik iletim ve dağıtım idaresi olduğu söylenmektedir.

Sıcak havalarda tarım alanlarının sulanması zorunludur. Elektrik motorlarının arızalanması sonucu Bismil'de tarımla uğraşan vatandaşlar tarlalarını, bahçelerini sulayamadıkları için ürünleri zarar görmüştür. Önümüzdeki günlerde gerekli tedbirler alınmazsa daha çok sayıda su motorunun yanacağından endişe edilmektedir. Bunlara göre;

- Diyarbakır çevresinde ve özellikle Bismil ilçesinde elektrik voltajı düzensizliği nedeniyle kuyulardan su çeken motorların yandığı doğru mudur? Doğru ise, zarar gören, yanan ve arızalanan su kuyusu motorlarının sayısı ne kadardır? Bunun sorumlusu kimdir?

- Motor arızası nedeniyle zarar gören tarım ürünleri hakkında hasar tespit çalışmaları başlamış mıdır?

- Bakanlığınız sorumluluk alanına giren, elektrik üretim, iletim veya dağıtımını nedeniyle su motorları ve tarım ürünleri zarar gören vatandaşların zararları elektrik iletim ve dağıtım idaresi veya şirketleri tarafından karşılanacak mıdır?

- Bundan sonra aynı sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak mıdır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan cevabi yazıda özetle; "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz aylarında tarımsal sulamadan kaynaklı aşırı enerji talebi ve kaçak enerji kullanımına bağlı olarak dağıtım ve iletim şebekesinde aşırı yüklenmeler meydana gelmiş ve bu durum sistemde gerilim dalgalanmalarına yol açmıştır. Bismil ilçesi Tepe Beldesi Koğuk Köyü Mevkiine TEİAŞ 16. Grup İşletme ve Tesis Müdürlüğü tarafınca 154/34.5 KV'luk 100 MVA gücünde indirici trafo merkezi yapılarak işletmeye alınmış, Bismil ve Çınar ilçelerine bağlı köyleri besleyen Enerji Nakil Hatlarının tamamlanmasıyla aktarımları yapılmış, tarımsal sulama pompalarının sağlıklı çalışması ve elektrik kesintilerinin sona ermesi sağlanmıştır. Ayrıca Çınar ilçesi Beşpınar köyü mevkiine 154/34.5 KV'luk 25 MVA gücünde Mobil trafo montajı yapılmış ve MVA Diyarbakır-1 trafo merkezi montaj çalışmaları devam etmektedir." denilmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek seviyelerde seyreden kaçak elektrik kullanımı, elektrik maliyetinin artmasına ve haksız rekabete neden olduğu gibi, sunulan elektriğin kalitesini de düşürmektedir. Elektriğin kesintisiz ve kaliteli olarak sunulabilmesi amacıyla kaçak elektrik kullanımı ile mücadeleyle devam edilmekte ve halkın bilinçlendirilmesi ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir.