

23069
GK-180

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 -- 2405
Konu : Çanakkale Milletvekili
Mustafa Serdar SOYDAN'ın
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2013

11 Temmuz 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 21.05.2013 tarihli ve 43452547-120.07-124398 sayılı yazı.

Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar SOYDAN'ın Bakanlığımıza yönelttiği, TBMM 7/23069 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (2 Sayfa)

ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ
SAYIN MUSTAFA SERDAR SOYDAN'IN
TBMM 7/23069 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
AİT SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR:

Çanakkale Yenice İlçesine bağlı Karaaydın Köyü yakınlarında bulunan iki ayrı kurşun madeninin çalışmaları nedeni ile yöredeki dereler bulanık akmakta ve tarım alanlarında sıkıntılar yaşamaktadır.

Biri bakır, diğeri kurşun ayrıştıran bu iki maden şirketinin atık havuzlarının birbirine yakın olması ve kimyasal atıklar ve ağır metaller özellikle Han Dere ve Döşeme Dere için ciddi çevre tehdidi oluşturmaktadır.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yöre halkının en önemli geçim kaynakları mantar ve kestanedir. Son zamanlarda görülen kestane kanseri nedeniyle bölgedeki kestaneliklerde kurumalar başlamıştır. Bu doğrultuda;

1- Bölgede faaliyet gösteren maden şirketleri su ihtiyaçlarını nereden ve nasıl karşılamaktadırlar, bölgenin ekolojik dengesi için yaşamsal önem arz eden Han Dere ve Döşeme Deresinden su temini yapılmakta mıdır, yapılıyor ise zaten kısıtlı olan derelerdeki su daha fazla azaldıkça bölgenin ekolojik dengesi nasıl korunacaktır?

2- Madencilik çalışmalarının yapıldığı anılan bölgede tarımsal ürünlerin gördüğü zararların ve kestane ağaçlarının hastalıklarının nedeni araştırılmış mıdır, araştırıldı ise sonuçları nelerdir, bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerinin kimyasal atıklarının bölgedeki su kaynaklarına ve tarım alanlarına zarar veriyor mu, zarar vermiyor ise bölgede görülen bitki örtüsündeki ve kestane ağaçlarındaki hastalıkların ve bölgedeki derelerin suyunun azalmasının nedenleri nedir?

CEVAPLAR:


1- Çanakkale İli, Yenice ilçesi, Kalkım Beldesi, Karaaydın Köyü mevkiinde Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi ile CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi bulunmaktadır.

Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi, gerekli kullanma sularını Han Deresinden; CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi, gerekli kullanma sularını yer altı sularından temin etmektedir.

Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi için 12.08.2005 tarihinde; CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi için 16.03.2010 tarihinde ÇED Olumlu kararı verilmiştir. ÇED süreci kapsamında Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyalarında proste kullanmış oldukları suyun temini için Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Bölge Müdürlüğünden uygun görüş almışlardır. Her iki tesisin su temini izinleri ve bölgenin su sıkıntısı nedeni ile yaşayabileceği ekolojik sorunların DSİ Bölge Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekmektedir.

2- Oreks Maden Zenginleştirme Tesisi ile CVK Maden Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi proste kullandıkları suları doğaya deşarj etmeyip geri dönüşümlü olarak proste kullanmaktadır. Atıksu deşarjı konusunda İl Müdürlüğümüzce düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, tesiste kimyasal çözeltilerin kullanıldığı atık pasalar ise düzenli depolama tesislerinde depolanmaktadır. Bununla ilgili olarak düzenli depolama tesisi etrafındaki gözlem kuyularında düzenli olarak su analizler yapılmaktadır.

Bölgede zarar görüldüğü iddia edilen tarımsal ürünler ve kestane ağaçları ile ilgili hususlar Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanları dışında olup, konu hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bilgi alınmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

A handwritten signature, possibly 'M', is written over a faint circular stamp or seal.