

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610 - 57

09 Ocak 2013

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-12878)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-95951 sayılı yazısı.

İğdır Milletvekili Sayın Pervin BULDAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/12878 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**İÇDİR MİLLETVEKİLİ SAYIN PERVİN BULDAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/12878)**

Soru 1:

Zonguldak'ta Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü müfettişlerince yaklaşık 5 ay önce eksiklikleri nedeniyle kapatılan özel bir kömür ocağında kaçak üretim sırasında tavan kısmından toprak kayması sonucu oluşan göçüğün altında kalan Ural Topraklı hayatını kaybetmiştir.

-Son 5 yılda madenlerde göçük altında kalarak hayatını kaybetmiş kaç kişi vardır?

Cevap 1:

Bakanlığımıza bağlı kurumlar tarafından işletilmekte olan kömür madenlerinde son beş yılda göçük kazaları nedeniyle 28 işçi hayatını kaybetmiştir.

Son 5 yılda Bakanlığımıza bağlı olarak rüdvans karşılığı kömür üretimi yapan işletmecilerin sahalarında meydana kazalarda toplam 37 kişi, ruhsat sahanızdaki kaçak ocaklarda meydana gelen kazalarda ise toplam 30 kişi hayatını kaybetmiştir.

Soru 2:

Ülkemizde maden işlerinde göçük olayı ve can kayıpları sık yaşanmaktadır. Bu konuda aldığınız önlemler nelerdir?

Cevap 1:

Maden işyerlerinde göçük nedeniyle can kayıplarını önlemek için “Maden ve Taşocaklarında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hakkındaki Tüzük” hükümleri çerçevesinde gerekli önlemler alınmakta ve bir program dâhilinde çalışanlara eğitim verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği yönünden Kurumlarımıza bağlı iş güvenliği birimleri Müesseselerimize ait ocaklarda, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ise hem müesseselerimiz hem de rüdvanslı sahalarındaki ocaklarda denetimler yapmaktadır.

Gaz kontrolü için uzaktan izleme sistemi mevcut olup, ölçümler anlık olarak takip edilmektedir.

Kurumlarımızca çalıştırılan veya rüdvansla verilen yeraltı üretim sahalarında ağaç tahkimat kullanılmamakta olup, tavan kontrolü; günümüz teknolojilerine uygun yürüyen tahkimatlarla veya çelik tavan sarmaları ile yapılmaktadır. Garp Linyit İşletmesi Ömerler ocağında yürüyen çelik tahkimat sistemi uygulanmaktadır.

Soru 3:

Türkiye’de izinli kaç tane kömür madeni bulunmaktadır?

Cevap 3:

Bakanlığım ilgili kuruluşu Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu uhdesinde 46 adet linyit kömürü, 2 adet asfaltit kömürü ve 1 adette bitümlü şist olmak üzere toplam 49 adet işletme ruhsatlı saha bulunmaktadır.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu ise , bağlı 5 müessesesi vasıtasıyla kömür üretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, imtiyaz alanında ayrıca 30 rüdvanslı sahada rüdvans karşılığı taşkömürü üretim çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye genelinde ise kömür işletme izni olan ruhsat sayısı 439 adettir.

SORU 4-Türkiye’de kapatılan kaç tane kömür madeni vardır?



**İĞDIR MİLLETVEKİLİ SAYIN PERVİN BULDAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/12878)**

Türkiye Taş Kömürü Kurumu ruhsat sahasında; Çalışma Bakanlığı Müfettişleri tarafından 2010-2012 yılları arasında iş sağlığı ve güvenliği gerekçeleri ile özel işletmecilere ait 105 ocak hakkında "Kapatma Kararı" verilmiş olup, eksiklikleri tamamlanan ocakların; "Kapatma Kararının Kaldırılması" yönündeki komisyon kararları Kurumumuza ulaştıktan sonra çalışmasına izin verilmektedir. Türkiye genelinde ise 121 adet kömür işletme ruhsatı aksaklık tespit edildiği için kapatılmış durumdadır.