

7-14179



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610 - 601

15 Şubat 2013

Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-14179)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 10.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-102118 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/14179 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA’NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14179)**

Sorular 1, 2:

Balıkesir’in Merkez ilçesine Bağlı Akarsu köyünün sokak lambalarının yanmaması halkın köy içi ulaşımında ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Ayrıca elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu köyün gün aşırı elektriklerinin kesilmesine neden olmaktadır.

- Köy halkının mağduriyetinin giderilmesi için elektrik hattının yer altına alınması konusunda hangi girişimlerde bulundunuz?
- Köy halkının mağduriyeti gidermek için Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?

Cevaplar 1, 2:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; “Balıkesir Merkez arıza kayıtlarında yapılan incelemelerde bir yıl geriye doğru tarama yapılmış ve 20 adet arıza kaydına ulaşılmıştır. Söz konusu arızalar giderilmiş olup önergede yer aldığı şekilde gün aşırı elektrik kesintisi söz konusu değildir. Yeraltı şebekelerinin uygulama alanı alt yapı çalışmaları tamamlanmış bölgelerde yapılmakta olup köy şebekesinin yer altına alınmasına yönelik bir çalışmamız yoktur. Sokak lambaları bakım ve onarımı periyodik olarak Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Şikâyet gelmediği takdirde bir köyde 3-4 ayda bir genel tarama yapılmaktadır. Akarsu Köyü’nde 27.12.2012 tarihinde 12 adet armatür tamiri, 5 adet yeni armatür ilavesi ve şebeke bakım onarımı yapılmıştır.” denilmektedir.