

2/17779
6.2.119

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/ **20155**
Konu : 7/17779 esas nolu yazılı
soru önergesi

12.072013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 26/02/2013 tarihli ve 110092 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Av. Mahmut TANAL'ın 7/17779 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan incelemede, zikredilen taşınmazların yapı ve iskân ruhsatının bulunmadığının tespit edildiği, mevcut binaların yol kotundan aşağıda bulunduğu, çatı, bahçe ve drenaj sularını alacak ve yoldaki mevcut yağmur suyu hattına verecek bir yağmursuyu iç tesisat hattının bulunmadığı, yalıtım ve drenaj sistemlerinin yapılmaması sebebiyle su baskınının ortaya çıktığının belirlendiği, ayrıca yağışların olduğu tarihte m² ye düşen yağış miktarı yoğunluğunun mevsim normallerinin üstünde olduğu, belirtilen taşınmazların bulunduğu sokaktaki bu binalar dışında herhangi bir binada atık su ve yağmur suyu hattından dolayı şikayetin söz konusu olmadığı,

Ümit Sokakta, Temmuz 2011 tarihinde atık su hattı yenilemesi ile birlikte yağmur suyu kanal çap büyütülmesinin yapıldığı.

Çekmeköy ilçesi Hamidiye Mahallesi Ümit Sokak 24 ve 26 nolu taşınmazlarda bodrum katlarının etrafının ruhsat ve eki projelerine aykırı olarak hafrederek bodrum katlarının iskan edilmesi, iskan edilen katın düşük kotta kalan zemin yağmur sularının bertarafı için yağmur suyu gideri yapılarak bina atık su kanalı bağlantısı olan rabbit bağlantısına bağlanması ve iskan edilen bodrum katının alt taban kotunun İSKİ'nin atık su hattı ile hemen hemen aynı kotta olması sebebiyle motopomp kullanılması gerektiği halde kullanılmamasından dolayı yoğun yağışlarda yağmur suyunun atık su hattını şişirmesi sonucu kendi bağlantısından geriye teperek iskan edilen bodrum kata geri bastığı, binada müteahhit ve işçilik hataları sonucu geri basmaların yaşandığı, sokak boyunca bulunan diğer binalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı, şikayetin yaşandığı gün olan 12.08.2012 tarihinde İstanbul genelinde yaklaşık 15-20 dakika gibi bir zaman diliminde m² ye 41 kg düşen mevsim normalleri dışındaki şiddetli yağış anında bahsedilen sebeplerden dolayı geri basma yaşandığı,

Ayrıca bahsi geçen sokakta ve devamında hattın memba noktasının uzatılması gerektiğinden şikayet konusu binalarda şikayet oluşmadan önce Temmuz 2011 tarihinde İ.S.K.İ. tarafından atık su hattı yenilemesi ile birlikte çap büyütülmesinin yapıldığı, aynı gerekçeler ile İ.S.K.İ. tarafından yapılan havza hesapları sonrasında yağmur suyu hattının çapının Ø800 mm yapılmasının bildirildiği ve Temmuz 2012 tarihinde Çekmeköy Belediye Başkanlığınca yağmur suyu hattında çap büyütme çalışmasının yapıldığı, tekrar çap büyütmesi yapılmasının söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muammer GÜLER
Bakan