



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/15349
GK: 93
22.02/2013

Sayı: 48335108.610.01/ 36399
Konu: Soru Önergesi (7/15349)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15.01.2013 tarihli ve 102792 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mevlüt DUDU' nun, Amik Ovasındaki sel felaketine ve çiftçilerin mağduriyetine ilişkin, 7/15349 esas numaralı yazılı soru önergesi, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veyssel EROĞLU
Bakan

EK:
Cevabi Yazı (.1. sayfa)

HATAY MİLLETVEKİLİ MEVLÜT DUDU'NUN
7/15349 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Sel felaketi ile ikinci defa karşılaşan vatandaşlarımızın zararları ile ilgili bir önlem düşünülmekte midir?*

SORU 2. *2012 yılının Ocak ayında yaşanan selin getirdiği zararların bir daha olmaması ile ilgili bir önlem alınmış mıdır? Önlem alınmış ise nelerdir? Önlem alınmamış ise neden alınmamıştır?*

SORU 3. *İkinci defa sel felaketi ile karşılaşan vatandaşlarımızın zararlarını karşılayıp, yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Buradan hareketle acil olarak bu vatandaşlarımıza ne gibi yardımlar düşünülmektedir?*

SORU 4. *Geçen yıl olduğu gibi vatandaşlarımız yine kaderleri ve olanaksızlıkları ile baş başa mı bırakılacaktır?*

CEVAP 1-4. Amik Gölü'nün Revize Taşkın Sahası, 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu kapsamında 81,50 m kotu olarak 20.05.2010 tarihli ve 27586 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak tespit ve ilan edilmiştir. Eski taşkın sahası ise 85,00 m kotunun altıdır. Taşkın esnasında Amik Ovası'nda ulaşılan maksimum su kotu 81,13 m. olmuştur. Bakanlığımca hazırlanan Taşkın Raporunda ve Devlet Hava Meydanları tarafından Mustafa Kemal Üniversitesine hazırlatılan Taşkın Raporunda, taşkının çiftçiler tarafından drenaj kanalları üzerine sulama maksatlı yaptıkları seddelerin ve taşkın kotuna uyulmamasının sebep olduğu tespit edilmiştir.

Amik göl sahasında bulunan ve taşkına sebep olan Afrin, Muratpaşa, Comba, Karasu ve Küçükasi kanallarında, 2012 yılı toplu makine çalışmaları kapsamında, 24 saatlik vardiyalı çalışma sisteminde 165 personel, 65 iş makinesi ile 11 554 278 m³ rüsubat temizliği yapılmış ve çalışmalar neticesinde, Amik Ovası'nın son 42 yılın aralık ayı yağış ortalaması 172 mm iken 2012 yılı Aralık ayında 341 mm yağış almasına rağmen faaliyetleri kesintiye uğratacak düzeyde önemli bir taşkın olayı yaşanmamıştır.

Planlama Raporu aşamasındaki Tahtaköprü Barajının yükseltilmesi ve inşaat aşamasındaki Reyhanlı Barajının tamamlanması halinde Amik Ovasında taşkın riski azalacak, ancak Asi Nehrinin kontrolsüz olması ve mevcut göl yatağının topografik yapısı sebebiyle tamamen çözülemeyecektir.

SORU 5. *Göl yatağına yapılan Hatay Havaalanının bir kez daha kullanılamaz hale gelmesi bu konuda yeterli çalışmanın yapılmadığının açık göstergesidir. Bundan sonraki yağışlarda aynı durumun devam etmemesi için bir çalışma ya da önlem düşünülmekte midir?*

CEVAP 5. Sorulan hususlar, Bakanlığım görevleriyle alakalı olmayıp, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görevleriyle alakalıdır.

2012 yılı Aralık ayında 341 mm yağış olmasına rağmen faaliyetleri kesintiye uğratacak düzeyde önemli bir taşkın olayı yaşanmamış ve Hatay Havaalanı ulaşımına kapanmamıştır.

