

Sayı : 64272063- 610-2481
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-28279)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.07.2013 tarih ve 43452547-120.07-135492 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/28279 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/28279)

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Elektrik idaresinin özelleştirilmesinden sonra şehirlerdeki elektrik direklerinin bakımsızlığı kötü bir görünüme neden olmaktadır. Artvin ilindeki Elektrik direklerinin paslı, kırık dökük ve pislik içerisinde olduğu gözlenmektedir. Bu durum Şehrin görünümünü olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu bağlamda;

- Elektrik direklerinin bakım ve onarımı hangi kuruma aittir?
- Elektrik direklerinin bakım ve onarımları neden yapılmamaktadır?
- Şehirlerimizde yaşanan bu bakımsızlığın giderilmesi için Bakanlığınızın bir yaptırımı var mıdır?
- Şehirlerimizde elektrik direklerinden kaynaklı yaşanan bu iğrenç görünüm ne zaman giderilecektir? Bir takvim açıklar mısınız?
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Enerji direklerinin bakımsız, paslı ve pislik içinde olmasından rahatsızlık duymuyor musunuz?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Önergede yer alan konulara ilişkin Artvin ilinde elektrik dağıtımından sorumlu olan Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden bilgi talep edilmiş olup alınan bilgide özetle; "Söz konusu bölgede boyası çıkmış demir direklerin boyanması ve yenilenmesi gereken direklerin değiştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bakım Onarım çalışmaları kapsamında genel bir iyileştirme yapılmakta olup çalışmalar en kısa sürede tamamlanacaktır." denilmektedir.