

1- Sayın Bakan'ın **"Görüşmeler sonucunda, kaldırım zemininden 20-25 metre derinlikte Sokullu ve Dikmen derelerinin aktığı, göçük olan noktada iki derenin birleştiği, metro tünelinin göçüğün meydana gelen bölümünden yaklaşık 12 metre uzakta olduğu, göçüğün metro inşaatı ile bir ilgisinin bulunmadığı"** cümlesinden bahisle, başkentimizin en merkezi yerinde bulunan en statejik Kamu binalarımız dere yatağında mı bulunmaktadır? Bu durum, bahse konu olan Sokullu ve Dikmen dereleri nedeniyle burada bulunan stratejik Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binaların yapılması esnasında çökme ihtimaline karşın gerekli tedbirlerin alınmadığını mı göstermektedir? Yaşanan bu acı olaydan sonra, oluşabilecek yeni felaketlere karşı ne gibi tedbirler alınmıştır veya alınmaktadır?

2- Yine Sayın Bakan'dan gelen yanıtta bahisle, iki dereye komşu olan Ankara metrosu için yapılan çalışmalar gerekli önlemler alınmadan mı yapılmaya başlanmıştır? Oluşan çöküntü metro inşaatından kaynaklanmıyorsa, metro tüneli iki derenin geçtiği yerden tedbir alınmadan mı geçirilmiştir? Metro güzergahında irili ufaklı bir çok dere olduğu bilindiğinden, bu dereler geçilirken yine aynı tedbirsizliklerle mi geçilmiştir?