

7/13075
C. 21

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Sayı : B050MAH065000/10418
Konu : 7/13075 esas nolu yazılı
soru önergesi

3.../4/2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 10/12/2012 tarihli ve 97172 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Şafak PAVEY'in 7/13075 esas sayılı yazılı soru önergesi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Tekirdağ İlinde yapılan ölçümlere göre 1970-2011 yılları arası ortalama Ekim ayı yağış toplamı 65,2kg/m² dir. 23.10.2012 günü günlük yağış toplamı 106,0 kg/m² ölçülmüş olup, yağış saatlerine göre; 22 Ekim 2012 Pazartesi günü 12:40-17:35 saatleri arasında yağan çok şiddetli yağışların 105,8kg/m² miktar olduğu, 2012 yılı Ekim ayı toplam yağış miktarının 169,9kg/m² olarak ölçüldüğü,

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu bulunan Çorlu İlçemizin 1970-2011 yılları arası ortalama ekim ayı yağış toplamı 59,8kg/m² iken 23 Ekim 2012 günü yağış toplamı 41,0kg/m², 2012 Ekim ayı yağış toplamı 89,2kg/m², Çerkezköy İlçesinin 1984-1997 yılları arası Ekim ayı yağış toplamı 45,0kg/m² iken 23 Ekim 2012 günü yağış toplamı 84,00kg/m², 2012 Ekim ayı yağış toplamının 171,4kg/m² olarak kaydedildiği,

Çerkezköy Belediyesi sorumluluk alanında yer alan dere yataklarının ıslahı amacıyla 2004 yılından itibaren Belediyece çalışmalar yapıldığı,

Bahsi geçen güzergahın Çorlu Belediyesi mücavir alanı dışında kaldığı,

Veliköy Beldesi sınırlarında yer alan dere yatağına paralel imar planı yolu planlandığı, imar yolunun henüz açılmadığı, mevcut dere yatağının var olduğu şekli ile korunduğu,

Kızılpınar Belediyesi sınırlarında yaşanan sel felaketinin Çerkezköy Belediyesi imar alanında yer alan Çorlu Suyunun taşması nedeniyle yaşandığı,

DSİ Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre; 23.10.2012 tarihinde Tekirdağ İli Çerkezköy Çorlu Suyu Deresi 500 yıllık debi üzerinde gelen bir su miktarı neticesinde taşıdığı,

Bu bölgedeki dere yatakları, değişik yıllarda meskûn mahallerde proje debisi Q500, tarım arazilerinde Q50 olarak DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilerek ıslahları yapıldığı, her yıl kontrolleri yapılarak muayene raporlarının hazırlandığı, her yıl hazırlanan muayene raporları doğrultusunda teknik olarak gerekli görülen bakım onarım ve temizliklerin yapıldığı,

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce özellikle Başbakanlığın 2010/5 sayılı genelgesinden sonra derelerin hali hazır haritalarının çıkarılarak problemlı kısımlarının ilgili belediyeler ile birlikte çözüm yoluna gidildiği, dere güzergâhları boyunca taşkın koruma proje alanlarının DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi istendiği, Çerkezköy Belediyesi tarafından teslimi gerçekleştirilen Çorlu Deresinin yan kolu olan Pınarca Islah Projesinin tamamlanarak 13.12.2012 tarihinde ihalesinin gerçekleştirildiği,

Çorlu suyunun Çerkezköy İlçesi sınırlarında kalan kısmının DSİ Bölge Müdürlüğüne teslim etme çalışmalarının devam ettiği,


Tekirdağ Belediyesince teslimi gerçekleştirilen Merkez Kayı Deresinin,DSİ Bölge Müdürlüğünce ıslah edildiği.

Çorlu suyu yan kollarından Kumluca Deresi proje alanının Çorlu Belediyesi tarafından DSİ Bölge Müdürlüğüne teslim edildiği, DSİ Bölge Müdürlüğünce projesinin yapılarak ihale edildiği ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı,

Başbakanlığın “Dere Yatakları ve Taşkınlar” konulu 2006/27 sayılı ve “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” konulu 2010/5 sayılı genelgeleri kapsamında; Tekirdağ İlinde Taşkın Koordinasyon Kurulunun oluşturulduğu, Tekirdağ Valisi başkanlığında, belediyeler ve diğer kurul üyelerinin katılımı ile yılda en az iki kez toplantı gerçekleştirildiği, alınan kararların ilgililere bildirilerek gerekli işlemlerin başlatılacağı,

Bahsi geçen konular ile ilgili olarak belediye başkanları hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.


Muhammed GÜLER
Bakan