

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.09.0.SGB.0.11-610 4840
Konu : Ankara Milletvekili
Levent GÖK'ün
Yazılı Soru Önergesi

.../.../2012

21 Ekim 2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:a) TBMM Başkanlığının 17.10.2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-142903 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 23.10.2012 tarihli ve B.02.0.KKG.0.12/610-2-2234/4591 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Levent GÖK'ün Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, TBMM 7/11024 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Erdoğan BAYRAKTAR
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: TBMM Başkanlığına
Bilgi: Başbakanlığa

ANKARA MİLLETVEKİLİ
SAYIN LEVENT GÖK'ÜN
TBMM 7/11024 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR :

- 1- Andezit taş ocaklarından Mogan Gölü'ne kirli su akıtılmasına son vermek için ne yapmayı düşünüyorsunuz?
- 2- Andezit üreticilerinin arıtma tesisleri mevcut mudur? Bu konuda kendilerine yardımcı olunacak mıdır?
- 3- Su arıtma tesisi bulunmayan üreticilere para cezası kesmek gölün kirlenmesini önlemeyi sağlar mı?
- 4- Sukesen deresi kirli atıklarla Mogan Gölünü kirletmekle kalmıyor. Geçmişte doğal bir su kaynağı olarak Gerder ve Örencik'te organik ürünler yetiştirmeye yarayan Sukesen deresinin bu özelliği de kaybolmuştur. Üstelik, Gerder ve Örencik'te yaşayan yurttaşların yaşamları için mikrop saçmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermenin gereğini yapacak mısınız?
- 5- Gerekli önlemleri almayan sorumlular hakkında ne yapacaksınız?

CEVAPLAR :

1- İlk olarak 2006 yılında Sukesen Deresi kirliliği şikayeti ile Gölbaşı Bölgesinde bulunan tüm taş işleme tesislerinde Bakanlığımız personelleri tarafından denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde bir çok tesisin özellikle kesim esnasında ortaya çıkardıkları sulu çamurları herhangi bir arıtma v.b. işlemlerden geçirmeden dereye verdikleri tespit edilmiş ve 13 adet tesise 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre idari para cezaları uygulanarak, çevrenin kirlenmesi nedeniyle savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ayrıca, bu tesislere atık sularını arıtarak/dinlendirerek geri dönüşümlü olarak kullanmaları, bu esnada oluşan çamurları da susuzlaştırarak uygun şekilde bertaraf etmeleri gerektiği bildirilmiştir. Daha sonra bu konuda herhangi bir girişimde bulunmayan tesislere yine Çevre Kanunu uyarınca bilgi ve belge sunmamak konusunda idari para cezası uygulanmıştır. Bu denetimler zaman zaman devam etmiş olup, gerekli uyarı ve bilgilendirme işlemleri de bu esnada yapılmıştır.

Bölgede bulunan taş işleme tesislerinin sulu çamurları için dinlendirme havuzları inşa etmeleri, bu havuzların dip kısımlarında biriken çamurların susuzlaştırılması için de filtre pres üniteleri kurmaları sağlanmıştır. Bu çalışmalar denetimler ve idari para cezaları neticesinde dereye atık su deşarjlarında ciddi azalma sağlanmıştır.

Ancak yine de az da olsa zaman zaman atık su dinlendirme havuzlarının temizlenmesi adına bu havuzlardaki atık suların dereye kaçak olarak kısa süreli deşarjı söz konusu olabilmektedir.

Diğer taraftan susuzlaştırılan ve katı formuna dönüştürülen arıtma çamurlarından numuneler alınarak analizleri yaptırılmış ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 2. Sınıf Düzenli Depolama Alanına gitmesi gereken atıklar olarak belirlenmiştir. Halen Gölbaşı Belediyesi'nce belirlenen alana dökülmekte olan bu çamurların bertaraf edilebileceği düzenli depolama alanının kurulması için çalışmalar devam etmektedir.

2- Andezit üreticilerinin arıtma tesislerinin proje onayları Bakanlığımızca yapılmış ve inşaatları tamamlanarak, kurulumları sağlanmıştır. Bu esnada arıtma tesislerini kurmaları için yeterli süre tanınarak tesislere yardımcı olunmuştur.

3- Atık su arıtma tesisi bulunmayan ya da bu arıtma ünitelerini kullanmayan/ devre dışı bırakarak atık su deşarjı yapan ve dolayısıyla çevre kirliliğine yol açan işletmelere denetim yapılması ve idari para cezası uygulanması, Sukesen deresinin ve derenin ulaştığı gölün kirliliğinin önlenmesinde bir miktar katkı sağlamıştır. Ancak gölün kirletilmesinde başka faktörler de etkili olduğu için tek başına bu denetimler yeterli olmamaktadır.

4- Mogan Gölü'ne dökülen Sukesen Deresinin kirletilmesini önlemek için bölgede Bakanlığımız elemanlarınca denetimler yapılmaktadır. Ayrıca bölgedeki andezit ocaklarının atık su deşarjı artık süreklilik arz eden bir durum değildir. Zaman zaman atık su dinlendirme havuzlarının temizlenmesi amacıyla bu havuzlardaki atık suların dereye kaçak olarak kısa süreli deşarjı söz konusu olabilmektedir. Zaman zaman alınan şikayetlerde, Bakanlığımız elemanlarının bölgeye ulaşması için geçen süre sebebiyle kısa süreli kaçak atıksu deşarjı durumunun tespit edilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu durumda bölgede bulunan Jandarma çevre timlerinden yardım alınmaktadır. Jandarma çevre timlerinin, bölgede yerleşik olması sebebiyle bu durumlarda çok kısa sürede şikayet mahalline ulaşabilmekte ve gerekli tespitleri münferit olarak veya Bakanlığımız elemanları ile müştereken yapabilmektedir. Tespitler sonrası gerekli işlemler yine Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Diğer taraftan Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nden de bu konuda gerekli işlemleri yapmaları istenmektedir.

5- Sorunun giderilmesi için ilgili taraflarca sorumlulukların yerine getirilmesine çalışılmaktadır. 2006 yılından beri yapılan çalışmalar neticesinde bölgede bulunan andezit taşı işleme tesislerinden kaynaklanan kirlilikler önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu konuda ihmal gösterenlerin tespiti halinde gerekli işlemler de ilgili mevzuatı uyarınca yerine getirilmektedir.

