

Sayı : 64272063-610 — 576
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-14552)

16 Şubat 2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 03.01.2013 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Haluk Ahmet GÜMÜŞ'ün tarafıma tevcih ettiği 7/14552 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN HALUK AHMET GÜMÜŞ'ÜN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/14552)**

Sorular 1, 2, 3:

Balıkesir İli Ayvalık İlçesi'nde bulunan vatandaşlarımızın, Altınoluk'tan Altınova'ya kadar olan bölgeye elektrik sağlayan trafo merkeziyle ilgili ciddi şikâyetleri söz konusudur. Bu trafo her şiddetli yağmurda sular altında kalmaktadır. Söz konusu trafonun Nikita Dere yatağında bulunmasından kaynaklanan bu problem, geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve sele yol açan şiddetli yağmurda tekrar gündeme gelmiştir. Yetkililerin iş makineleriyle gece boyunca suyu tahliye etme çabaları sonucu herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır.

Bu bağlamda;

- Söz konusu trafonun sular altında kalması ile oluşabilecek elektrik kesintisinin, bölgede neden olacağı riskler ve muhtemel zararlar bilinmekte midir?**
- Bölgenin günlerce elektriksiz kalmasına yol açabilecek bu durumun tekrar oluşmaması için herhangi bir tedbiriniz var mıdır?**
- Bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması için çok önemli bir işlevi olan bu merkezi trafonun, daha yüksek bir yere taşınması için bir çalışma söz konusu mudur?**

Cevaplar 1, 2, 3:

Söz konusu Ayvalık Trafo Merkezi'nde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 2006 yılında istinat duvarları yapılmış, duvarların dış yönünde V kanallar yapılarak yüzeysel drenaj sağlanmış, iç tarafta biriken sular için su toplama havuzu ve buradan motopomp sistemi ile tahliye şeklinde önlemler alınmıştır.

Kalıcı çözüm için ilk olarak trafo merkezinin civarında bulunan Nikita Deresi ve bu dereye bağlı dereciklerde kanallarda bir düzenleme/tanzim yapılması gerekmekte olup, konu Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Yürütülecek bu çalışmalara müteakip trafo merkezinin başka yere taşınması yeniden değerlendirilecektir.