



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063-610-96

04 Ocak 2013

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-12882)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 03.12.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-95951 sayılı yazısı.

Artvin Milletvekili Sayın Uğur BAYRAKTUTAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/12882 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Taner YILDIZ
Bakan

EK :

Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN.UĞUR BAYRAKTUTAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/12882)

Sorular 1,2,3:

Artvin ili Ardanuç İlçesine bağlı Çıralar köyünün elektrikleri devamlı kesilmektedir. Ağaçların içerisinde geçen elektrik tellerinin en hafif rüzgarda veya iklimsel koşullardan etkilenip elektrik kesiliyor. 2-3 gün onarılmayan bu sorun köy halkının yaşamsal sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu bağlamda;

- Çıralar köyünde sık sık elektrik kesilmelerinin sebepleri nelerdir?
- Köy halkının mağduriyetini gidermek adına Bakanlığınızın ne gibi çalışmaları olacaktır?
- Onarım için gelen ekiplerin 2-3 gün geç süre zarfında bölgeye gelmesini doğru buluyor musunuz?

Cevaplar 1,2,3:

Önergede yer alan söz konusu hususlar ile ilgili olarak Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.'den bilgi talep edilmiş olup iletilen bilgide özetle; "Ardanuç ilçesi Çınarlar Köyü ortalama 10 abonesi olan bir köy olup köyde arıza kayıtlarımız incelendiğinde son 6 ay içerisinde 6 adet arızanın meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu arızaların 2 adedi iç tesisat arızası olup arızanın giderilmesi İç Tesisat Yönetmeliğine göre müşteri sorumluluğunda bulunmaktadır. Ayrıca ilçede 7 personel, 2 araç ile arıza bakım faaliyetleri 7 gün 24 saat yürütülmekte olup yıllık bakım programı kapsamında köylerdeki bakım faaliyetleri ile arıza sayılarını en asgari düzeye indirme çalışmaları devam etmektedir." denilmektedir.