

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 64272063- 610 -1376
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-19441)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 01.04.2013 tarih ve 43452547-120.00-116020 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Özcan YENİÇERİ'nin tarafıma tevcih ettiği 7/19441 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZCAN YENİÇERİ'NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/19441)**

Sorular 1, 2:

Ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili teşekkülü Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne ait olan ve özel sektöre 25 yıllığına işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir işçi yaşamını yitirmiştir. İkinci olayda ise bir maden mühendisi ve bir jeoloji mühendisi olmak üzere toplam 10 kişi kayan malzemenin altında kalmıştır. Bir işçinin cenazesi çıkarılmış, 9 kişiye ise hala ulaşılamamıştır.

Buradan hareketle;

-2 yıldır toprak altında bulunan kişilerin cesetlerinin kurtarılması için yürütülen çalışmalar nelerdir?

-Cesetler kendi kaderlerine mi terk edilmiştir?

Cevaplar 1, 2:

06.02.2011 ve 10.02.2011 tarihlerinde meydana gelen heyelan olayları nedeni ile bugüne kadar yapılan arama ve kurtarma çalışmaları aşağıda özetle verilmektedir;

- Ocakta tüm arama kurtarma çalışmaları ilk etapta yaklaşık 100 kişilik AKUT ekibiyle yapılmıştır.
- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, özellikle metal ve boşlukların tespiti için sahada jeofizik araştırma yapmıştır.
- GSM Operatörleri tarafından cep telefonlarından sinyal almak için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
- Heyelan bölgesinde, eğitimli arama kurtarma köpekleri ile saha komple taranmıştır.
- ASELSAN ile seçmeli çağrı ve telsiz seri numaralarına bağlı arama çalışmaları yapılmıştır.
- 2 adet askeri helikopter ile saha 4 gün boyunca sürekli taranmış, havadan fotoğraflama yapılarak fotoğraflar üzerinden saha incelemeleri yapılmıştır.
- Arama kurtarma çalışmalarına yer altı madenciliği arama ve kurtarma konusunda tecrübeli tahlisiye ekipleri de katılmıştır.

Ancak bu çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır. Bu çalışmalara paralel olarak ve devamında, heyelan ile gelen malzeme içinde lokasyonları belirlenen 5 ayrı arama bölgesinde; 15-45 metre aralığında değişen arama çukurları açılmış, toplam 2.815.000 m³ toprak kaldırılmış, ancak bir sonuç elde edilememiştir. Bu çalışmaları takiben, sahada yapılan sondaj çalışmalarından da maalesef bir sonuç alınamamıştır.

Sorular 3, 4:

-11 işçinin yaşamını yitirdiği bu kazayla ilgili hangi araştırmalar yapılmış, hangi sonuçlara ulaşılmış ve hangi hukuki işlemler yapılmıştır?

-Kazayla ilgili araştırma sonuçları ve diğer teknik bilgiler kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?

Cevaplar 3, 4:

Konuyla ilgili Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. Yüklenici Park Teknik Anonim Şirketi'nden 9 kişi ve kamu personeli 14 kişi olmak üzere toplam 23 kişi yargılanmakta olup yargı süreci devam etmektedir.

**ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZCAN YENİÇERİ’NİN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/19441)**

Soru 5:

Benzer kazaların yeniden yaşanmaması için yürütülen projeler nelerdir?

Cevap 5:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, ruhsat hukuku kendisine ait olan tüm kömür havzalarında güvenli, sürdürülebilir ve verimli madencilik çalışmalarının bilimsel temelde yapılabilmesini teminen değişik üniversitelerden kontrol ve denetim danışmanlık hizmet alımına ilişkin protokoller imzalamıştır. Yeraltı sahalarının kontrol ve denetimi için Bülent Ecevit Üniversitesinden (Zonguldak), diğer sahalarda ise bölgeye en yakın ve konuya ilişkin ihtisas sahibi olan üniversitelerden kontrol ve denetim hizmeti alınmaktadır. Kömür sahaları, kontrol ve denetim hizmeti kapsamında üniversitelerin maden, jeoloji ve hidrojeoloji konularında uzman akademisyenler ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi bünyesinde konusunda uzman kişilerden oluşturulan komisyonlar tarafından sürekli denetlenmektedir.

Çöllolar kömür sahası meydana gelen heyelanlardan sonra madencilik faaliyetlerine kapatılmıştır. Sahanın yer altı ve yerüstü suyunun sahadan uzaklaştırılması için drenaj işleri ile ocak içi ve ocak çevresindeki bölgenin kontrol ve güvenliğinin sağlanması amacıyla can ve mal güvenliğine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam etmektedir. Sahada güvenli ve sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için araştırma, proje ve gerekli diğer teknik çalışmalar devam etmektedir.