



T.B.M.M.
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Sayı : 607
Tarih : 30.06.2014

47197

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Pervin BULDAN

HDP Grup Başkanvekili

Iğdır Milletvekili

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez mevkiinde bulunan yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014 Salı günü öğleden sonra meydana gelen olay sonucunda 301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği büyük bir facia yaşanmıştır.

Bu bağlamda ;

1. Maden ocaklarında metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve oksijen ölçümlerinin dökümleri tutulmakta mıdır? Bu dökümler arşivlenmekte midir? Soma maden ocağında 1 Mayıs 2014-13 Mayıs 2014 tarihleri arasında metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve oksijen ölçümlerinin dökümlerini kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz? Söz konusu tarihler arasındaki metan, karbonmonoksit, karbondioksit ve oksijen ölçümlerinin yazılı dökümleri nelerdir?
2. Raf ömrü en çok 5 yıl olan gaz maskeleri yapım yılı hangi yıldır? Söz konusu maskeler nereden ithal edilmiştir? Gaz maskeleri yeraltındaki oksijen oranının düşmesi durumunda hangi baremler arasında kullanılabilmektedir?
3. 14 Mayıs 2014'de Başbakanın Soma'ya geldiği süreler içinde hastanenin ve madenin önünde halkın arasında ağır silahlara sahip Özel TİM'in bulundurulma gerekçesi nedir?

47197

4. Facia sonrası madene işçileri kurtarmak için girenlerden kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitirenlerin ölüm sebepleri nelerdir?
5. Bakanlığınıza bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MİGEM) müfettişleri yılda kaç kez teftiş yapmaktadırlar? Yapılan teftişlerle ilgili hazırlanan raporları kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?
6. Facia sırasında madende yanarak yaşamını yitiren işçi sayısı kaçtır?
7. Söz konusu madende acil durum için oluşturulmuş güvenlik odası var mıdır?
8. Söz konusu madendeki tahkimat neyden yapılmıştır? Ve bu tahkimat sistemi söz konusu kömür madeni için güvenli sayılabilecek bir özelliğe sahip midir?