

11 Temmuz 2014

Sayı : 64272063- 610 - 2011
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-45117)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 17.06.2014 tarih ve 43452547-120.00-182899 sayılı yazısı.

İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Ali SUSAM'ın tarafıma tevcih ettiği 7/45117 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ SUSAM'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/45117)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5:

Soma Eynez'de kömür madeninde yaşanan ve 301 işçi kardeşimizin yaşamına mal olan kaza, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yaşanan kazanın engellenebilir olup olmadığı, önlemlerin yeteri ölçüde alınıp alınmadığı, gerçekçi ve yeterli denetim yapıp yapılmadığı soruları yaşanan acıyı daha da derinleştirmiştir. Devlet Denetleme Kurumu'nun madencilik sektörüyle ilgili bir çalışma yaptığı, olumsuzlukları ortaya koyduğu bilinmektedir.

Diğer yandan 3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 11 Maddesi'nin birinci fıkrasında "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde incelemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da yararlanarak inceleme raporu hazırlar." denilmektedir.

Bu kanunu uygulama yönetmeliğine göre bu madenin ruhsat sahibi TKİ olduğundan, bu madenin denetlemesi Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yapılmaktadır. Basında yer alan haberlere göre MİGEM tarafından görevlendirilen ve bir mali uzman, bir maden ve bir jeoloji mühendislerinden oluşan heyet önceki ay madende denetleme yapmıştır.

Madende çalışan işçilerin ifadeleri ve ön inceleme raporuna göre 301 madencinin şehit olduğu Soma kömür madeninde projeye uyma, havalandırma ve elektrik tesisatı gibi çok sayıda kriter yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.

Kamuoyuna bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve kamu vicdanını rahatlatmak amacıyla bu raporun ivedilikle kamuoyuna açıklanması ve Meclis'te kurulan araştırma komisyonuna gönderilmesi önem taşımaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

- MİGEM bahse konu madeni ne zaman denetlemiştir?
- Denetleme raporunu kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?
- Denetleme raporunda havalandırma ve elektrik tesisatıyla ilgili yerine getirilmeyen bir kriter bulunmakta mıdır?
- Madenin yapısı projeye uygun mudur?
- Raporda işçi sağlığı ve iş güvenliği noktasında eksikliklere değinilmekte midir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5:

Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatlar doğrultusunda denetimler yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütülmekte, MİGEM tarafından yapılan denetimlerde Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında, sahada yürütülen madencilik faaliyetlerinin projesine uygun yürütülüp yürütülmediği öncelikli olarak incelenmektedir.

13 Mayıs 2014 tarihinde Salı günü Manisa ili, Soma ilçesinde bulunan linyit sahasındaki Eynez Karanlıkdere mevkiinde, özel bir firmanın faaliyet gösterdiği yeraltı kömür üretim ocağında meydana gelen iş kazasını müteakip Savcılık Makamı tarafından oluşturulan bilirkişiler tarafından inceleme başlatılmıştır. İş kazasının meydana geliş sebebi araştırmanın sonuçlanmasıyla kesinlik kazanacaktır.

3213 sayılı Maden Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında MİGEM tarafından yapılan denetimde görevli personel hakkında soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.

**İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN MEHMET ALİ SUSAM'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/45117)**

Sorular 6, 7, 8, 9, 10:

- Madencilere dağıtılan gaz maskelerinin bu madende kullanmaya uygun mudur? Son kullanma tarihleri kontrol edilmiş midir?
- Bu maden kamu tarafından işletilirken ton başına maliyet fiyatı kaç liraydı, rödovans hakkı işletmeye devredildikten sonra ton başına maliyeti kaç liraya indi?
- İki maliyet arasındaki fark sadece kamunun verimsiz işletmesi nedeniyle açıklanabilir mi? Yoksa düşük maliyeti sağlamak adına madenin uygun olmayan koşullarda işletildiği yönünde bir endişeniz ya da bulgunuz oldu mu?
- Madenlerin işletilme koşulları ve kiralama yöntemlerinin "Ne pahasına olursa olsun maksimum kazanç elde etmek" durumunu oluşturduğu, bu durumun bütün kazaların altındaki kök neden olduğunu düşünüyor musunuz?
- Madenlerin işletme ve kiralama yöntemleriyle ilgili mevzuat değişikliğine gidecek misiniz?

Cevaplar 6, 7, 8, 9, 10:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin EK 3 10.12 maddesinde “Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi veya ferdi oksijen kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde kullanır” hükmü yer almaktadır. Karbonmonoksit maskesi ve oksijen ferdi maskelerinin EN 13794 Avrupa Standartlarında ve TS EN 404 standartlarına sahip olması mevzuat gereği zorunludur. Maskelerin üretimi ve ithali ile ilgili denetim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu saha Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu sözleşme kapsamında 2.600 kcal/kg baz kalorideki kömür için firmaya ton başına 50,92 TL (güncel birim fiyat) ödeme yapmaktadır.