

34222
Gk-53

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 30824082-610 389
Konu : Ankara Milletvekili
Levent GÖK'ün
Yazılı Soru Önergesi


.../.../2014
17 Şubat 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 28.11.2013 tarihli ve 43452547-120.00-256950 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 05.12.2013 tarihli ve 31853594-610-2-6376-6576 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Levent GÖK'ün Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını tensip ettikleri, TBMM 7/34272 Esas sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


İdris GÜLLÜCE
Bakan

EK :
Cevap Yazısı (3 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa

ANKARA MİLLETVEKİLİ
SAYIN LEVENT GÖK'ÜN
TBMM 7/34272 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR :

Gölbaşı ve ülke ekonomisi için önemli bir yeri olan andezit taşı üretiminde insan sağlığına, çevreye ve Mogan gölüne zarar verilmesini önleyen düzenekler bulunmadığını önceki yasama yılında yazılı soru önergesiyle meclis gündemine taşımış ve alınması gereken önlemlerle ilgili olarak denetim görevimi yerine getirmeye çalışmışım.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen yanıtla, kirliliği önleyici çalışmalardan söz edilmiştir. Ancak, andezit taşı üretiminde çevreye atılan molozların ve kesim sırasında ortaya çıkan çamurlu atıkların Sukesen deresi kanalıyla Mogan gölüne akmasının önüne geçilememiştir.

Andezit taşı üretiminde çevreye, insan sağlığına ve Mogan gölüne zarar verici uygulamalar devam etmektedir. İnsan sağlığı ve Mogan gölü, alındığı söylenen önlemlere rağmen andezit atıklarından zarar görmektedir.


Mogan Gölüne akıtılan kirli su ve atıklar gölde bir yarımada oluşturmuş bulunmaktadır. Çamurlu ve pis suların göle çıkış noktasında oluşturduğu 500 metrekaarelik atık yarımadası yakın gelecekte gölün tamamını kaplama işareti olarak konuşulmaktadır.

Bu bağlamda;

- 1- Andezit taşı üretilen ocaklarda bugüne kadar hangi önlemler alınmıştır?
- 2-Su arıtma tesisi bulunmayan üreticilere para cezası kesmekle gölün kirlenmesinin önlenemeyeceği daha önce ifade edilmiş olmasına karşın bu önlemin caydırıcılık etkisinin olmadığı anlaşılmış bulunduğu göre, yeni hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?
- 3- Bölgedeki kaç adet tesise sulu çamurlar için dinlendirme havuzları inşa edilmiştir?
- 4- Bu havuzların kaç adetinde dipte biriken çamurların susuzlaştırılması için filtre pres üniteleri kurulması sağlanmıştır?
- 5- Sudan arındırılan çamurlar nereye taşınmıştır? Belli aralıklarla denetim yapılmış mıdır?
- 6- Denetimlere ve idari para cezalarına rağmen atıkların göle akıtılmasıyla kirlilik sürdürülmekte olduğuna göre, bu konuda ihmal gösterenlerin tespiti için bir çalışmanız var mıdır? Gerekli önlemleri almayan sorumlular hakkında ne yapacaksınız?

CEVAPLAR :

1-Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Yurtbey Mahallesinde yer alan andezit taşı üretim tesisleri ile ilgili İl Müdürlüğümüzce çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda 21-28/05/2013 tarihlerinde bölgede bulunan 19 adet andezit taşı işleme tesisinde atık su yönetimi, çamur atıklarının yönetimi ve diğer çevre yönetimi uygulamaları konularını kapsayacak şekilde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre denetimleri sonucunda belirlenen uygunsuzluklar (çamur atıklarının uygunsuz yönetimi, plan sunmama konularında) nedeniyle 6 adet tesise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca toplam 264.124 TL idari para cezası uygulanmış ve ayrıca, idari para cezası uygulanan tesisler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulmuştur. Ayrıca, söz konusu tesislerden tespit edilen eksikliklerin giderilmesi istenilmiştir. Diğer taraftan yapılan denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen ve/veya işyeri açma ruhsatı olup olmadığı ile ilgili bilgi edinilememiş 10 adet işletmenin ruhsat hukuku açısından değerlendirilmesi amacıyla da Gölbaşı Belediyesine resmi yazı yazılmıştır.



Sukesen Deresinde kirlilik meydana geldiğine dair İl Müdürlüğümüze iletilen şikayet kapsamında 21-28.05.2013 tarihlerinde yapılan denetimlere ilave olarak Sukesen deresine yakın olan 4 adet işletmede yine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 25.11.2013 tarihinde tekrar kontroller gerçekleştirilmiş ve söz konusu tesislere gerekli ikazlar yapılarak, işyeri açma ruhsatı bulunmayan tesislerin faaliyetlerine izin verilmemesi yönünde Gölbaşı Belediyesine tekrar resmi yazı yazılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de söz konusu bölgede denetimlere devam edilecektir.

2- 21-28.05.2013 tarihlerinde bölgede bulunan 19 adet andezit taşı işleme tesisinde İl Jandarma Komutanlığı ve Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre denetimlerinde, tesislerden kaynaklanan yıkama atık sularının çöktürülmesi amacıyla havuz sistemlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan denetimler ve idari para cezaları neticesinde dereye atık su deşarjlarında ve şikâyetlerde ciddi azalma sağlanmıştır. Ancak yine de az da olsa zaman zaman atık su dinlendirme havuzların temizlenmesi adına bu havuzlardaki atık suların dereye kaçak olarak kısa süreli deşarjı söz konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda da, bölgede İl Müdürlüğümüzce gerekli kontroller sürdürülmektedir.

Ayrıca daha önce bölgede muhtelif noktalara atılan/biriktirilen atıklar/malzemeler nedeniyle yağış v.s. etkisi ile gölü besleyen derelere kirlilik yükü ulaşabilmektedir. Bu etkinin azaltılması için bölgedeki muhtelif alanlara dökülmüş atıkların kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

3- 21-28/05/2013 tarihlerinde bölgede bulunan 19 adet andezit taşı işleme tesisinde gerçekleştirilen çevre denetimlerinde, tesislerden kaynaklanan yıkama atık sularının çöktürülmesi amacıyla havuz sistemlerinin bulunduğu belirlenmiştir.

4- 21-28.05.2013 tarihlerinde bölgede bulunan 19 adet andezit taşı işleme tesisinde İl Jandarma Komutanlığı ve Müdürlüğümüz ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre denetimlerinde, 15 adet işletmede filtre pres mevcut olduğu belirlenmiş olup, ayrıca; 25.11.2013 tarihinde 4 işletmede yapılan denetimde de 21-28.05.2013 tarihlerinde filtre pres bulunmadığı belirlenen 1 adet tesiste filtre pres sisteminin kurulmuş olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 16 adet tesiste filtre pres bulunmaktadır.

5- Bölgede bulunan andezit taşı işleme tesislerinin maden atıklarının (çamur atıkları ve üretim artığı plakajlar) çevre kirliliğine sebebiyet vermeden bertaraf/geri kazanımı için İl Müdürlüğümüzce bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında, andezit taşı işleme esnasında ortaya çıkan maden atıklarının (çamur atıkları ve üretim artığı plakajlar) alan ıslahı, restorasyon, dolgu maksatlı kullanımı veya depolanmasını planlayan işletmelere Bakanlığımızın 2010/13 sayılı Genelgesi kapsamında (çamurların öncelikle susuzlaştırılması şartıyla) İl Müdürlüğümüzden gerekli izinleri almalarını müteakip, atıklarının ocak sahalarında kullanılması planlanmakta olup bu çalışma halen devam etmektedir.

Bu çalışma kapsamında bölgedeki tüm andezit taşı işleyen tesislere tebligat ve duyurular yapılmıştır. 21-28.05.2013 tarihlerinde bölgede bulunan 19 adet andezit taşı işleme tesisinde gerçekleştirilen çevre denetimlerinde maden atıklarının (çamur atıkları ve üretim artığı plakajlar) yönetimi konusunda da belirlemeler yapılmış ve işletmelerin çoğunda, oluşan maden atıklarının (çamur atıkları ve üretim artığı plakajlar) ocak sahalarına gönderildiği gözlemlenmiştir.

21-28.05.2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde, maden atıklarının (çamur atıkları ve üretim artığı plakajlar) uygunsuz yönetimini sağladığı tespit edilen ve Bakanlığımızın 2010/13 sayılı Genelgesi kapsamında rapor sunmadığı belirlenen işletmelere idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca 2010/13 sayılı Genelge kapsamında rapor sunan işletmelerin iş ve işlemlerine İl Müdürlüğümüzce devam edilmektedir.

6- Yapılan denetimler ve idari para cezaları neticesinde dereye atık su deřarjlarında ve řikayetlerde ciddi azalım saęlanmıřtır. Ancak yine de az da olsa zaman zaman atık su dinlendirme havuzların temizlenmesi adına bu havuzlardaki atık suların dereye kaçak olarak kısa süreli deřarjı söz konusu olabilmektedir. Bu doęrultuda da, bölgede İl Müdürlüğümüzce ve Gölbaşı Belediyesince gerekli kontroller yapılmaktadır.

21-28.05.2013 tarihlerinde bölgede bulunan 19 adet andezit tařı iřleme tesisinde gerekleřtirilen evre denetimlerinde bölgede faaliyet gösteren iřletmelerden iřyeri açma ve alıřma ruhsatı olmadığı belirlenen ve/veya iřyeri açma ruhsatı olup olmadığı ile ilgili bilgi edinilemeyen ve ruhsat hukuku aısından deęerlendirilmesi iin Gölbaşı Belediye Bařkanlığına resmi yazılar ile de bildirilen iřletmelerin bu husus erevesinde, faaliyetlerine devamı ile ilgili iřlemlerin ruhsat hukuku aısından ilgili Belediye Bařkanlığınca yapılması gerektięi düşünölmektedir.

