



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 21 Mart 2014
Sayı : 23222

41524

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Kadir Gökmen ÖĞÜT
İstanbul Milletvekili

İstanbul Sirkeci'de geçtiğimiz hafta yaşanan arabalı vapur kazasında, feribot kapağı kapanmadan hareket ettiği için otomobilin denize düşmesi sonucu 5 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 1'i ağır 3 kişi de yaralanmıştır. Olay sonrası gemi kaptanı dahil 3 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılmış, gemi kaptanına yurtdışına çıkış yasağı konmuştur.

Bu bağlamda;

1) Kaza sonrası konula ilgili açıklama yapan bir İDO yetkilisi araçların arabalı vapura bindikleri alanı kaydeden kamera sistemlerinin olmadığını söylemiş ancak ardından Sirkeci iskelesinde kaydedilen görüntülerde vapurların o kazanın yaşandığı kapak üstünü gözleyen kameralarla donatıldığının ortaya çıkmıştır. Akabinde İDO'dan yapılan yazılı açıklamada " Araç yüklemesi yapılan tüm gemilerimizde kamera bulunmakta olup, yaşanan kazanın da görüntüleri mevcuttur. Kazayla ilgili kamera görüntüleri, savcılık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerince incelenmektedir" denilmiştir. Bu 2 farklı açıklama zaten yeterince hassas olan konuyla ilgili şüphe uyandırmıştır. İDO yetkililerinden yapılan bu 2 farklı açıklamanın sebebi nedir; yetkili önce neden kamera görüntüsü olmadığını söylemiş ardından görüntü olduğuna dair açıklama yapılmıştır?

2) Kaza sonrası balıkadamlar ne kadar süre sonra balıkadamlar olay yerine ulaşmıştır?

3) Gemi civarında tam donanımlı güvenlik görevlisi(cankurtaran) var mıdır? Yoksa gerekçesi nedir? Varsa görevini yerine getirmiş midir?