



T.C.  
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı


7/29274  
ek. 18  
16-01-2014

Sayı : 76791929/610/35  
Konu : Yazılı soru önergesi (7/29274)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01.10.2013 tarih ve 143472 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın A. Levent TÜZEL tarafından verilen 7/29274 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.  
Gereğini arz ederim.

  
Faruk ÇELİK  
Bakan

Ek: Cevap (1 sayfa)



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN A. LEVENT TÜZEL'İN 7/29274 ESAS NUMARALI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

İşyerinde, 17.06.2013-11,12.07.2013 tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden inceleme teftişi yapılmıştır.

Kazanın hemen akabinde 17.06.2013 tarihinde yapılan incelemede; terfi merkezi giriş ünitesinde havalandırma sisteminin olmadığı, işyerinde gaz birikmesi muhtemel kuyu ve benzeri yerlere girerken olabilecek gazları ölçmek için gaz ölçüm cihazının olmadığı, işyerinde çalışanların gaza maruz kalmaları halinde kullanabilecekleri gaz maskesinin olmadığı, çalışanlara yaptıkları işle ilgili iş güvenliği eğitimi verilmediği tespit edilmiştir.

11-12.07.2013 tarihlerinde yapılan incelemede; kuyuya emici sistem yapılarak işçilerin kuyu dibine inmeden kuyu içindeki gazları temizlemeleri için seyyar emici havalandırma sistemi yapıldığı, gaz ölçüm cihazının ve gaz maskelerinin alınmış olduğu, çalışanlara iş güvenliği eğitiminin verilmiş olduğu tespit edilmiştir.

İş Teftiş Tüzüğünde “Müfettiş Yardımcılığına Giriş” Başlıklı 4’üncü maddesinin B bendinde, “İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendis olmak” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İş Müfettişliği mesleğinin konusunu oluşturan işyerlerindeki çalışma ortam ve koşullardan kaynaklanan risklerin çeşitliliği ve birbiri ile olan ilişkisi, birden çok meslek grubunu bir arada çalışmaya zorlamakta ve bu da meslek mensuplarına çok geniş bir bakış açısı ile olayları ayrıntılı bir şekilde değerlendirme yetisi kazandırmaktadır.

Bakanlığımızda, konusunda uzman, 47 müfettiş (iş başmüfettişi, iş müfettişi, yetkili iş müfettişi yardımcısı) ve 16 müfettiş yardımcısı (yetkisiz) olmak üzere toplam 63 maden mühendisi halihazırda görev yapmakta olup, İş Teftiş Tüzüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak iş müfettişi yardımcılığı giriş sınavlarında ihtiyaca göre maden mühendisleri de alınacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması, acil durum planlarının hazırlanması ve yangınla mücadele ve ilkyardım çalışmalarının yapılması, tahliye planının yapılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması, sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi, çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, çalışan temsilcilerinin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması, diğer işverenler ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında koordinasyon sağlanması gibi yükümlülükler 01.01.2013 tarihinde başlamıştır.