



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 89456481/610/ 764
Konu : Yazılı soru önergesi (7/51694)

24.11.2014


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 01.10.2014 tarih ve 196684 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN tarafından verilen 7/51694 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederim.


Faruk ÇELİK
Bakan

Ek: Cevap (1 sayfa)



MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN 7/51694 ESAS NUMARALI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. - Işıklar Yeraltı Kömür İşletmesi unvanlı işyerinde, söz konusu kazadan sonra 27-28.05.2014 tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden inceleme teftişi yapılmıştır. Teftişte işyerinin durdurulmasına esaslı aşağıda yer alan 3 mevzuata aykırılık tespit edilmiştir.

- Ocak içinde kullanılan bazı elektrik panoları alev sızdırmaz (ex-proof) özellikte değildir.

- Ocak içindeki 2., 3. ve 4. kaçamak yollarında taban kabarması ve tavan basıncından dolayı kesit çok daralmış olup kaçamak yollarının boyutları çalışanların güvenli bir şekilde tahliyesine uygun değildir.

- Ocak içinde 2., 3. ve 4. üretim ayaklarının rekuplarının ayak önlerinde tahkimat sistemleri hasar görmüş olup, ayak içerisinde tavandan gelen baskıdan dolayı yürüyen tahkimat (şiltler) tabana batmış durumdadır. Dolayısıyla bahsedilen bölümlerde tavanlardan ve yanlardan taş, toprak, kömür, vb. maddelerin kayma ve düşme riskleri vardır.

Anılan işyerinde en son 21.10.2014 tarihinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişte durdurma kararına esas aşağıdaki mevzuata aykırılıklar tespit edilmiştir.

- Betonarme platformların döşeme kenarlarında çalışanların yüksekten düşmesini engelleyecek toplu koruma tedbirleri iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yapılmamıştır.

- İşçilerin yapı alanına giriş ve çıkış mahalleri yüksekten düşebilecek parçaların zarar verme ihtimaline karşı öncelikli toplu koruma önlemi alınmamıştır.