

23 Temmuz 2014

Sayı : 64272063- 610 - 2135
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-45960)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 26.06.2014 tarih ve 43452547-120.00-184694 sayılı yazısı.

Şırnak Milletvekili Sayın Hasip KAPLAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/45960 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ SAYIN HASİP KAPLAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/45960)**

Sorular 1, 2, 3:

Şırnak merkez ve civarında işletilen Kömür ocaklarında son zamanlarda sık sık göçükler meydana gelmekte, kömür ocaklarında çalışanlar hayatlarını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Son olarak 3 Haziran günü Toptepe mevkiindeki kömür ocağında göçük olmuş bir işçi hayatını kaybetmiş, yine Şırnak'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kemerli Köyü yakınlarında Cudi Dağı eteklerinde bulunan özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Bu göçükte de 3 işçi hayatını kaybetmiştir. Daha önce kamu alanı ve kömür işletmelerine bağlı olan bu sektörün, daha sonra özel idareye devriyle, özel idarenin belli şirketlere devrini yapması sonucundan bu manzara ortaya çıkmış durumdadır.

Göçük olan kömür ocaklarının kapatılma kararı olduğu halde çalıştıkları resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bu da, kapatma kararına rağmen bu ocakların çalıştırılmasına göz yumulduğu veya yeterli denetimin yapılmadığı, gerekli önlemlerin alınmadığı anlamına gelmektedir.

- TKİ Şırnak'ta bulunan kömür ocaklarını ne zaman İl özel idaresine devr etmiştir?
- Şırnak ve bölgesinde TKİ tarafından il özel idaresine kaç kömür ocağının devri yapılmıştır?
- Şırnak İl özel idaresi tarafında kaç kömür ocağı hangi şartlarda kaç özel şirkete verilmiştir? Bu şirketler hangileridir?

Cevaplar 1, 2, 3:

Şırnak ili dahilinde ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) uhdesindeki kömür ruhsatlarının İl Özel İdaresine devri söz konusu olmayıp TKİ uhdesinde bulunan İR.2505 ruhsat sayılı Şırnak sahası 26.03.2002 tarihli sözleşme ile Şırnak İl Özel İdaresine rödovans karşılığı işletmeye verilmiştir.

Şırnak ve bölgesinde TKİ'ye ait iki adet asfaltit sahası bulunmakta olup bu sahalardan İR.2505 ruhsat sayılı sahanın tamamı ile Silopi ilçesi dahilindeki İR.2429 ruhsat sayılı sahanın bir kısmı rödovans karşılığı Şırnak İl Özel İdaresine verilmiştir.

Sorular 4, 5, 6:

- Şırnak'ta kaç kömür ocağı vardır? Bunların kaç kaçak olarak çalışmaktadır?
- Kömür ocağı çalıştırma ruhsatı olan veya kaçak olarak çalıştırılan ocakların denetimi ne sıklıkla kimler tarafından yapılmaktadır?
- Son zamanlarda göçük meydana gelen ve hayatını kaybeden işçilerin bulunduğu kömür ocakları kaçak işletiliyorsa neden daha sıkı önlem alınmamaktadır?

Cevaplar 4, 5, 6:

Şırnak ili dâhilinde 19 adet kömür (kömür, linyit, asfaltit) işletme ruhsatı bulunmaktadır. Ruhsat sahiplerince ruhsatlı sahalar dâhilinde açılan kömür ocaklarında mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve denetleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatlar doğrultusunda denetimler yapılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütülmekte, MİGEM tarafından yapılan denetimler Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında, proje uygunluğunun denetlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

**ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ SAYIN HASİP KAPLAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/45960)**

Bahse konu alandaki Ruhsat sahasında 03.09.2013 tarihinde yapılan denetimde “üretim faaliyetlerinin mühendislik parametreleri ile mühendislik disiplininin uzak, can ve mal güvenliğini tehdit edecek şekilde yapıldığı” tespit edilmiş ve sahada yer alan bütün ocaklardaki üretim faaliyetlerinin durdurulması için gerekli işlemler yapılmıştır.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili sahada iş sağlığı ve güvenliği açısından daha önce gerçekleştirilen teftişler aşağıda verilmiştir.

Teftiş Türü	Teftiş Tarihi	Sonuç
Genel	17.10.1997	4 Noksan- 2 Ay Mehil
Kontrol	19.06.1998	3 Noksan - Noksanlıkların mehil verilmeksizin işverene tebliğ edilmesi
Genel	15.12.1998	4 Noksan - 1 Ay Mehil
İnceleme	15.01.2003	6 Noksan - Noksanlıkların mehil verilmeksizin işverene tebliğ edilmesi
Genel	02.07.2003	7 Noksan - İşin Durdurulması
Genel	13.10.2004	26 Noksan - Noksanlıkların mehil verilmeksizin işverene tebliğ edilmesi
İnceleme (İş Kazası)	11.09.2008	Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılması dolayısıyla yapılacak işlem bulunmaması
İnceleme (İş Kazası)	11.09.2008	Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılması dolayısıyla yapılacak işlem bulunmaması
İnceleme	18.10.2010	1 Noksan - Kişilerin kusurunun bulunmadığı
İnceleme	09-13.09.2013	İşin Durdurulması
İnceleme	09-13.09.2013	İşin Durdurulması

Söz konusu sahada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen teftişler sonucunda iş müfettişlerince 02.07.2003 tarihinde ve 09-13.09.2013 tarihlerinde işin durdurulması kararı verilmiştir.

Sorular 7, 8:

- Maden sahası, işletmeci tarafından belirli alanlara bölünerek başka işverenlere verilerek işletilmekte midir? İşletmeci başka işverenlere işletilmesi için veriyorsa bu suç değil midir?
- Kazanın olduğu kömür ocaklarında açık işletme yöntemi ile üretim yapıyorlardı. Açık üretim yapmak yasalara uygun mudur?

Cevaplar 7, 8:

Maden sahalarında maden çıkartma işlerinin, çeşitli sözleşme türleri ile başka işletmeciler marifetiyle yaptırılmasında mevzuat açısından herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ayrıca, maden ocaklarının madenin kalınlığı, doğrultusu, eğimi ve arazinin topografik yapısı gibi faktörler göz önünde bulundurularak açık ya da yer altı işletme yöntemi ile üretim yapılması için projelendirilmesinin mevzuat açısından herhangi bir sakıncası bulunmadığından açık işletme yöntemi ile üretim yapmak yasalara uygundur.