

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 -10- 2013

Sayı : 64272063- 610 - 2903
Konu :Yazılı Soru Önergesi (7-30027)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 02.10.2013 tarih ve 43452547-120.00-143747 sayılı yazısı.

Balıkesir Milletvekili Sayın Namık HAVUTÇA'nın tarafıma tevcih ettiği 7/30027 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

**BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN NAMIK HAVUTÇA'NIN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/30027)**

Sorular 1, 2, 3, 4:

29 Temmuz 2013 günü saat 12:30 sıralarında yaşanan ve Bandırma'nın iki gün boyunca susuz kalmasına neden olan olay Bandırma kamuoyunda yanıt bekleyen sorulara neden olmuştur. Bandırma'ya içme suyu taşıyan isale hattı Kumköy Regülatörünün bulunduğu Muratlar Köyü yakınlarında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yaptığı çalışma sırasında hasar görmüştür. MTA bugün, kuruluş amacına yönelik hizmetleri yerine getirebilecek çok sayıda yetişmiş personel ile büyük bir iş makinaları parkı ve laboratuvar olanaklarına sahip saygın bir kuruluş olarak ülkemize hizmet eden bir kuruluştur. Bandırma'ya su taşıyan 55 kilometrelik hat boyunca 1,5 metrelik işaretler ve vantuzlar bulunmasına karşın MTA'nın çalışmaları sırasında ana su hattı hasar görmüş, kente iki gün boyunca su verilememiştir. Bandırma Belediyesi'nin olayın haber alınmasından hemen sonra, hızlı örnek bir biçimde, bölgede yaptığı onarım çalışmaları ile Bandırmalılar suya kavuşmuştur. Buna göre;

- Bandırma su hattına hasar veren olay ile ilgili olarak Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü hangi işlemleri yapmıştır? Olayla ilgili sorumluluk Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün müdürü?
- Su taşıyan 55 kilometrelik hat boyunca 1,5 metrelik işaretler ve vantuzlar bulunmasına karşın MTA uzman personeline bu işaretler neden dikkatte alınmamıştır? Olayda ihmal var mıdır? İhmalin nedeni nedir? Olayla ilgili kasti aşan bir durum söz konusu olmuş mudur?
- Bu tür ya da benzer bir olayın olmaması için Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü saha çalışmaları sırasında hangi önlemleri almaktadır? Bu önlemlerin alınıp alınmadığı denetlenip raporlandırılmakta mıdır?
- Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü bu olayla ilgili olarak Bandırma kamuoyuna neden bir açıklama yapmamıştır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi kapsamında, deprem tekrarlanma aralıkları hakkında veri toplamak amacıyla aktif faylar üzerinde jeolojik öneme sahip alanlarda araştırma yapılmaktadır. Bu amaçla Biga Yarımadasında yer alan ve bu bölgenin depremselliğinde önemli bir yeri olan Yenice-Gönen fayı üzerinde Balıkesir İli Gönen İlçesi Muratlar Köyü sınırları içerisinde bir kazı alanı belirlenmiştir. Söz konusu kazı alanı için ilgili yerlere bilgi verilmiş ve gerekli izin alınmıştır.

Yapılan çalışmaların amacı ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi, ölümlerin olmaması ve ekonomik kayıpların yaşanmaması olup bu kapsamda yürütülen çalışmalar sırasında kasti aşan bir davranışta bulunulması söz konusu değildir.

Deprem araştırması amaçlı yapılan kazılar öncesinde herhangi bir kazaya neden olmamak için petrol, doğal gaz, su hattı vb. yer altı yapılarının olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu yapıların bulunup bulunmadığının belirlenmesi için öncelikle arazide özel işaretlerin olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kazı yapılacak alanda herhangi bir engel durum varsa o kazı alanından vazgeçilmekte ya da bunun mümkün olmaması durumunda söz konusu yapının sorumlu Kurumundan nezaret edilmesi istenmektedir.

Bahse konu olayın meydana gelmesiyle birlikte Bandırma Belediyesi bilgilendirilmiştir. Bu bilgi paylaşımının ardından Bandırma Belediye Başkanı tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştır.