



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Güçlü yarınlar için

2149517

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Sayı : 25388436/710
Konu : Yazılı Soru Önergesi

28.11.2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Trabzon Milletvekili Sayın M. Volkan Canalıoğlu'nun tarafımıza tevcih ettiği
7/49517 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevaplar ekte takdim edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.


Akif Çağatay KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

EKİ:
Cevabî yazı (1 sayfa)

TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN M. VOLKAN CANALIOĞLU
TARAFINDAN VERİLEN 7/49517 NOLU SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

2011 Trabzon Avrupa Gençlik Oyunları kapsamında kullanılmak üzere inşa edilen **Yomra Jimnastik Salonu'nun** yapım aşamasında zeminde, etüt raporlarında da belirtildiği gibi, -8.00 m kotunda su ve çöp, -8.00 m ile -15.00 m arasında alüvyon (kil, kum, çakıl, toprak) olduğu görülmüş ve zemin, 8.00 m'lik çöp kısım kaldırılarak temel altı dolgu malzemesiyle sıkıştırılıp doldurulmuştur. Onaylı projeye göre tesis, 712 adet 0,65'lik kazık ve 80 cm'lik radye temel üzerine oturtulmuştur.

2014 yılının kış aylarında, binanın tuğladan olan bazı duvarlarında çatlaklar görülmüş ve oluşan çatlakların incelenmesi amacıyla, *KATÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığından* teknik rapor istenmiştir.

Teknik raporda ana hatlarıyla; dolgu alan üzerine kazıklı temel sistemi kullanarak inşa edilen salonun kuzey tarafında zemin hareketlerinin gözlemlendiği, buna bağlı olarak da spor salonunun kuzey tarafında çatlakların oluştuğu ve bunun, zemindeki su seviyesinin hacminin değişikliğinin fore kazıklar üzerindeki etkisinden kaynaklandığı kanaatine varıldığı belirtilmiş ve tüm bu sebeplerden dolayı da Yomra Cimnastik Spor Salonu, 01.04.2014 tarihinde tedbir amaçlı olarak kullanıma kapatılmıştır.

Bilahare, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına zemin takviye projesi hazırlattırılmış ve bu proje, 29.04.2014 tarihinde “*Yomra Cimnastik Salonu Zemin Takviye ve Onarım Yapım İşi*” olarak ihale edilmiştir.

Bu süreç esnasında, 2. Sulh Hukuk Mahkemesinden, 10.06.2014 tarihinde durum tespiti istenmiştir. Düzenlenen durum tespit raporuna göre; bilirkişi tarafından projeler incelenmiş ve yapısal yönden gerekli laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Nihai olarak; uzay çatı ve betonarme olan üst ve alt yapının emniyetli olduğu ve binada oluşan çatlakların da tuğla duvarlarda görüldüğü ve dolayısıyla, binanın betonarme kısımlarında şu aşamada tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, ileriki zamanlarda oluşabilecek durumlar için önleyici tedbir olarak zemine takviye yapılması kararı alınmış ve bu doğrultuda da çalışmalar başlatılmıştır. Birkaç ay içerisinde tesisimiz tekrar halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, Trabzon 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Hâkimliği tarafından bilirkişi marifetiyle yaptırılan tespit doğrultusunda; adli, idari ve mali yönden bir işlem tesisine yer olmadığı görülmüştür.