



33507

A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22.10.2013

A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili

Manisa'nın Soma ilçesinde, Uyar Madencilik'e ait Darkale Kömür Ocağı'nda, galerinin 600 metredeki baca denilen bölümünde 21 Ekim 2013 tarihinde saat, 05.30'da meydana gelen göçükte 49 yaşındaki Yunus Güçlü yaşamı yitirmiş, 27 işçi de yaralanmıştır. Yanarak yaşamını yitiren evli ve 6 çocuk babası Yunus Güçlü 1 ay önce işe başlamıştır.

Kazanın meydana geldiği tesis, oldukça eski ve bölgedeki ilk maden ocaklarından biridir. Bu maden ocağında birçok kez göçük meydana gelmiş, ölümler ve yaralanmalar yaşanmıştır. 4 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen göçükte, maden mühendisi 26 yaşındaki Hasan Cabaloğlu yaşamını yitirmiştir. Ekim 2012'de, kömür tozlarının tutuşması sonucu çıkan yangında 2'si ağır 9 işçi yaralanmıştır. 11 Kasım 2012 tarihinde yine kömür tozlarının tutuşmasıyla yangın çıkmış, işçilerden 30 yaşındaki Hasan Gököz ve 31 yaşındaki Murat Yılmaz ölmüş, 7 işçi yaralanmıştır. 25 Şubat 2013 tarihinde ise, aynı madendeki destek direklerinin sökülmesi sırasında göçük meydana gelmiş, işçilerden 35 yaşındaki Harun Tufan yaşamını yitirmiştir.

Son iki yıl içinde 5 defa göçük olması ve metan gazı sıkışması nedeniyle 5 işçinin ölmesine, yüze yakın işçinin yaralanmasına rağmen aynı kömür ocağının hala faaliyetini rahat rahat sürdürmesi kabul edilemez.

Konuyla ilgili olarak;

1. Manisa'nın Soma ilçesinde, Uyar Madencilik'e ait Darkale Kömür Ocağı'nda bir işçimizin yaşamını yitirdiği göçük ve sonrasında çıkan yangın neden/nasıl meydana gelmiştir?
2. Soma'da Uyar Madencilik'e ait Darkale Kömür Ocağı'nda son iki yıl içinde 5 kez göçük olması, metan gazı sıkışması, yangın çıkması ve 5 işçinin ölmesi olağan bir durum mudur? Sicili bu kadar kötü olan bu maden ocağın kapatılması için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor?
3. Soma'da Uyar Madencilik'e ait Darkale Kömür Ocağı denetlenmiş midir? Denetlenmiş ise, hangi tarihlerde denetlenmiş ve bu denetimler sırasında hangi eksiklikler tespit edilmiştir?
4. Soma'daki Darkale Kömür ocağında, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmış mıdır? İşveren yasada belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmiş midir?
5. Anılan kömür ocağında, toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar belirlenmiş midir? Planlanma neye göre yapılmıştır?
6. Kazı yüzeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına ve sağlamlığına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun mudur?
7. Kademeler ve nakliyat yolları kullanılan araçlara uygun sağlamlıkta mıdır? Buralar araçların güvenli hareket edebileceği özellikte yapılmış mıdır?
8. Uyar Madencilik'e ait Darkale Kömür Ocağı'ndaki çalışma mahallinden ve nakliyat yollarından daha üst seviyelerdeki şevlerde ve kazı yüzeylerinde toprak ve kaya düşmelerine karşı gerekli kontroller en son ne zaman yapılmıştır? Gerekli yerlerde ölçümleme işleri yapılmış mıdır?
9. Bakanlığınızca yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde ölümlü iş kazalarının son bulması için ne tür önlemler düşünülmektedir? Madenlerin kamu eliyle işletilmesi düşünülmekte midir?