

7/44491

62.165



T.C.  
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı


10-10-2014

Sayı : 89456481/610- 513  
Konu : Yazılı soru önergesi (7/44491)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 05.06.2014 tarih ve 181377 sayılı yazınız.

İlgi yazı ekinde yer alan Manisa Milletvekili Sayın Hasan ÖREN tarafından verilen 7/44491 esas numaralı yazılı soru önergesine verilen cevap ekte sunulmaktadır.  
Gereğini arz ederim.

  
Faruk ÇELİK  
Bakan

Ek: Cevap ( 2 sayfa)



MANİSA MİLLETVEKİLİ SAYIN HASAN ÖREN'İN 7/44491 ESAS NUMARALI  
YAZILI SORU ÖNERGESİNE DAİR CEVAPLAR

Geventepe Yeraltı Kömür İşletmesi, ocaktaki kömür cevherinin tükenmiş olması nedeniyle faaliyetini durdurmuş olup, ocak şu anda gayri faal durumdadır.

Geventepe Yeraltı Kömür İşletmesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait bir şirket olan Tilaga Turizm Maden Yat ve İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletildiği dönemde aşağıdaki teftişleri görmüştür.

İlk aşaması 12-16.06.2009 tarihlerinde gerçekleştirilen teftişte aşağıdaki hususlar tespit edilmiş, teftişin 21-22.01.2010 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. aşamasında ise işyerinde ilk aşamada tespit edilen noksan hususların giderildiği görülmüştür.

Ana ve ara nakliyat yollarında tahkimat tavan ve yan duvar basınçlarının en aza indirecek, akıntı ile boşluklarının oluşmasını önleyecek şekilde yapılmamıştır.

Hava ölçüm istasyonları yetersizdir.

Merkezi izleme sisteminde sensör sayısı yetersizdir.

13-14-15.07.2010 tarihlerinde gerçekleştirilen teftişte iş sağlığı ve güvenliği yönünden noksan hususa rastlanmamıştır.

İşyerinde 22-27.09.2011 tarihinde gerçekleştirilen teftişte herhangi bir noksan hususa rastlanmamıştır.

10-13.04.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen teftişte aşağıdaki noksan hususlar tespit edilmiş olup işyeri hakkında 2.750 TL idari para cezası uygulanmıştır:

Bir önceki teftişte tespit edilmiş olup, 10-13.04.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen teftişte hala giderilmemiş olan noksan hususlar:

İşyeri hekimi görevlendirilmemiştir.

İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemiştir.

Murat Çavuş isimli yer altı kömür ocağının hava dönüş yolu ve kaçamak olarak kullanılan galerisinde kırılmış tahkimat kasaları mevcuttur. Üç adet baca ilerlemesi yapılan kısımda açılan boşluklara süren kama konulmamıştır. Bazı kısımlarda kasa açıklıkları fazladır. Kasalarda genel olarak fırça kullanımı yoktur.

Kurtarma (Tahlisiye) istasyonu yoktur.

İşçilerin genelinin kullanabileceği banyo yoktur.

13.04.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen teftişte tespit edilmiş olan yeni noksan hususlar:

Soyunma yerleri uygun ve temiz değildir. Yemek yeri uygun ve temiz değildir.

İşyeri elektrik ve aydınlatma kontrol belgesi görülemedi. Topraklama tesisatı kontrolü yapılmış olmakla birlikte uygun ve yeterli değildir.

Ocak içinde ve dışındaki tesislerde uygun olmayan şekilde akım kablo bağlantılarının yapıldığı, izolasyonsuz açıkta metal kısımların bulunduğu görülmüştür.

Elektrik motorlu makinelerin çoğunluğunun koruma topraklaması bağlantısının olmadığı görülmüştür.

Jeneratör yanında bulunan kontrol ve kumanda panosu eskimiştir. Kapıları açık vaziyette bulunmaktadır.

Elektrik kaynak makinesinin çekilen metal sap kısmı yalıtılmamıştır.

Atölyede matkabın kayış kasnak koruyucusu takılı değildir. Elek tesisinde ve diğer işyerine ait makinelerde, açıkta koruyucusuz olarak çalışan kayış-kasnak, dişli-zincir, kaplin, taşıyıcı band tamburu v.b. gibi tehlikeli kısımlar mevcuttur.

Elek tesisindeki korkulukların çoğunluğu uygun ve yeterli değildir. Bazı geçitlerin kenarında korkuluk yoktur.

Elek ve yıkama tesisindeki band konveyörlerin kenarlarında durdurucu tel yoktur.

Yemekhane olarak kullanılan kısımda çok sayıda piknik tüpü mevcuttur.

Ocak içinde ikinci vincin halat koruyucu tedbiri alınmamıştır. Birinci vincin halat koruyucu tedbiri uygun değildir.

Ocakta bulunan iki adet desandre üstlerindeki karakollar uygun değildir.

Ocağın ana yollarının önemli kısmında yol kenarında suların ve çamurun akacağı uygun kanal yapılmamıştır.

Şantiye merkezinde ve kompresör bitişiğinde bulunan hava tankının etrafı açıktır.

İşyerinde sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmamıştır.

İşyerinde 11-14.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen teftişte ise herhangi bir noksan hususa rastlanmamıştır.